

Morada	Travessa do Arrabalde		Nº Polícia	1	Nº Edifício	1
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☐				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura	☐	Elementos litúrgicos	☐	Observações		
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante ☐						
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores
Portas/Janelas	☒	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações



Morada	TRAVESSA DO ARRABALDE		Nº Polícia	3	Nº Edifício	2
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Fogos						
Época construção			Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico
Valor de Conjunto						
Protecção	Zona de Protecção		Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐		☐				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura	☐	Elementos litúrgicos	☐	Observações		
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante		☒				
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☒	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	TRAVESSA DO ARRABALDE		Nº Polícia	4	Nº Edifício	3
Proprietário	JOÃO LUIS PISCO CATITO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia		Valor Arquitectónico		
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação		Grau de Integração		
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	Travessa do Arrabalde		Nº Polícia	5	Nº Edifício	4
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção		Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
--	--	--

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura ☐	Estendais ☐	Socos ☐	Contadores ☐
Portas/Janelas ☒	Toldos/publicidade ☐	Iluminação ☒	Outros dissonantes ☒
Estores/portadas ☐	Cantaria/guarnição de vãos ☐	Ar condicionado ☐	Observações

porta e ladrilhos na entrada

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE STº ANTÓNIO		Nº Polícia	04/05	Nº Edifício	5
Proprietário	COSTA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	02
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE STº ANTÓNIO		Nº Polícia	06	Nº Edifício	6	
Proprietário	ROSA FALÉ		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01	
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura				
		Cobertura com telha tradicional					
Tipo de estrutura		Fachada notáveis					
☐		☐					
Betão armado ☐		Chaminé ☐					
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐		Cimalha/sub-beirado ☐					
Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐		Cunhal/pilastras ☐					
Madeira ☐		Guarnição de vãos ☐					
Abóbadas ☐		Grades (vãos) ☐					
Outra estrutura ☐		Elementos litúrgicos ☐					
		Lanternim ☐					
Fachada dissonante ☐							
Rebocos/pintura ☐		Estendais ☐		Socos ☐		Contadores ☐	
Portas/Janelas ☐		Toldos/publicidade ☐		Iluminação ☐		Outros dissonantes ☐	
Estores/portadas ☐		Cantaria/guarnição de vãos ☐		Ar condicionado ☐		Observações ☐	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE STº ANTÓNIO		Nº Polícia	07	Nº Edifício	7
Proprietário	OTILIA GRASIRA REBOUCHO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	
					Sem interesse arquitectónico	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim				
		☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações				
Fachada dissonante ☐						
☐ Rebocos/pintura ☐ Estendais ☐ Socos ☐ Contadores ☐ Portas/Janelas ☐ Toldos/publicidade ☐ Iluminação ☐ Outros dissonantes ☐ Estores/portadas ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Ar condicionado ☐ Observações						

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE STº ANTÓNIO		Nº Polícia	08	Nº Edifício	8
Proprietário	JOSÉ BAIETAS		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Fogos						
Época construção		Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		
Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações						
Fachada dissonante ☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações						

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE STº ANTÓNIO		Nº Polícia	09	Nº Edifício	9	
Proprietário	C.M.R.		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01	
Época construção		Tipologia	Sem Tipologia		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura				
		Cobertura com telha tradicional					
Tipo de estrutura		Fachada notáveis					
☐		☐					
Betão armado ☐		Chaminé ☐					
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐		Cimalha/sub-beirado ☐					
Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐		Cunhal/pilastras ☐					
Madeira ☐		Guarnição de vãos ☐					
Abóbadas ☐		Grades (vãos) ☐					
Outra estrutura ☐		Elementos litúrgicos ☐					
		Lanternim ☐					
Fachada dissonante ☐							
Rebocos/pintura ☐		Estendais ☐		Socos ☐		Contadores ☐	
Portas/Janelas ☐		Toldos/publicidade ☐		Iluminação ☐		Outros dissonantes ☐	
Estores/portadas ☐		Cantaria/guarnição de vãos ☐		Ar condicionado ☐		Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	01	Nº Edifício	10
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura	☐	Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante	☒
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☒
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☐
Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	03	Nº Edifício	11
Proprietário	LUIS ANTÓNIO BEIRA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante ☒						
☐ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☒ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☒ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 						

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	03A	Nº Edifício	12															
Proprietário	MATALOTO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01															
Época construção		Tipologia	Sem Tipologia		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto															
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração																
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura																		
		Cobertura com telha tradicional																			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis																			
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 																			
Fachada dissonante ☒																					
<table border="0"> <tr> <td>☐ Rebocos/pintura</td> <td>☐ Estendais</td> <td>☐ Socos</td> <td>☐ Contadores</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☒ Portas/Janelas</td> <td>☐ Toldos/publicidade</td> <td>☐ Iluminação</td> <td>☐ Outros dissonantes</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☒ Estores/portadas</td> <td>☒ Cantaria/guarnição de vãos</td> <td>☐ Ar condicionado</td> <td>☐ Observações</td> <td> </td> </tr> </table>							☐ Rebocos/pintura	☐ Estendais	☐ Socos	☐ Contadores	☒	☒ Portas/Janelas	☐ Toldos/publicidade	☐ Iluminação	☐ Outros dissonantes	☐	☒ Estores/portadas	☒ Cantaria/guarnição de vãos	☐ Ar condicionado	☐ Observações	
☐ Rebocos/pintura	☐ Estendais	☐ Socos	☐ Contadores	☒																	
☒ Portas/Janelas	☐ Toldos/publicidade	☐ Iluminação	☐ Outros dissonantes	☐																	
☒ Estores/portadas	☒ Cantaria/guarnição de vãos	☐ Ar condicionado	☐ Observações																		

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	04	Nº Edifício	13
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Sem Tipologia		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Volumetria dissonante
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura		Cobertura com telha Marselha	

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura ☐	Estendais ☐	Socos ☐	Contadores ☐
Portas/Janelas ☒	Toldos/publicidade ☐	Iluminação ☐	Outros dissonantes ☐
Estores/portadas ☐	Cantaria/guarnição de vãos ☐	Ar condicionado ☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	05	Nº Edifício	14
Proprietário	ISIDORO PRATES PINTO DO MONTE		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	
					Sem interesse arquitectónico	
Protecção		Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional	
Tipo de estrutura			Fachada notáveis			
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 			☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 			
Fachada dissonante ☒						
☐ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas			☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 			

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	06	Nº Edifício	15
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	08	Nº Edifício	16
Proprietário	PARA VENDA 266-909967		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Mau		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐		☐				
Betão armado ☐		Chaminé ☐				
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐		Cimalha/sub-beirado ☐				
Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐		Cunhal/pilastras ☐				
Madeira ☐		Guarnição de vãos ☐				
Abóbadas ☐		Grades (vãos) ☐				
Outra estrutura ☐		Elementos litúrgicos ☐				
		Lanternim ☐				
Fachada dissonante ☐						
Rebocos/pintura ☐		Estendais ☐		Socos ☐		Contadores ☐
Portas/Janelas ☐		Toldos/publicidade ☐		Iluminação ☐		Outros dissonantes ☐
Estores/portadas ☐		Cantaria/guarnição de vãos ☐		Ar condicionado ☐		Observações ☐

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	10	Nº Edifício	17	
Proprietário	JOAQUINA MENDES CARVALHO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01	
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura				
		Cobertura com telha tradicional					
Tipo de estrutura		Fachada notáveis					
☐		☐					
Betão armado ☐		Chaminé ☐					
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐		Cimalha/sub-beirado ☐					
Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐		Cunhal/pilastras ☐					
Madeira ☐		Guarnição de vãos ☐					
Abóbadas ☐		Grades (vãos) ☐					
Outra estrutura ☐		Elementos litúrgicos ☐					
		Lanternim ☐					
Fachada dissonante ☐							
Rebocos/pintura ☐		Estendais ☐		Socos ☐		Contadores ☐	
Portas/Janelas ☐		Toldos/publicidade ☐		Iluminação ☐		Outros dissonantes ☐	
Estores/portadas ☐		Cantaria/guarnição de vãos ☐		Ar condicionado ☐		Observações ☐	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	12	Nº Edifício	18
Proprietário	JOAQUINA Mª MENDES DE CARVALHO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	
					Sem interesse arquitectónico	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação		Grau de Integração		
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst	Tipo de cobertura				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante ☒						
☐ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☒ Contadores ☐ Outros dissonantes Observações						

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	14	Nº Edifício	19
Proprietário	ISABEL MARIA PERDIGÃO (EM RUINA 120 ANOS)		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	
Época construção		Tipologia		Valor Arquitectónico		
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Ruína	Grau de Integração		
Categoria de Protecção		Tipo de cobertura				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim				
		☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado				
		☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	16	Nº Edifício	20
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☒ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☒ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	18	Nº Edifício	21
Proprietário	LUIS ANTÓNIO BEIRA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha Marselha				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante ☒						
☐ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 						

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	20	Nº Edifício	22
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Sem Tipologia	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção			Estado de Conservação	Bom	Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura ☐	Estendais ☐	Socos ☐	Contadores ☐
Portas/Janelas ☐	Toldos/publicidade ☐	Iluminação ☐	Outros dissonantes ☐
Estores/portadas ☐	Cantaria/guarnição de vãos ☐	Ar condicionado ☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	22	Nº Edifício	23
Proprietário	ISABEL DE JESUS MESTRE		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Sem Tipologia		Valor Arquitectónico	
					Sem interesse arquitectónico	
Protecção		Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura		Cobertura com telha Marselha	
Tipo de estrutura			Fachada notáveis			
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 			☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 			
Fachada dissonante ☒						
☐ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas			☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 			

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	24	Nº Edifício	24
Proprietário	HUMBERTO JOSÉ PEPULINO CURADO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Sem Tipologia		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção		Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional	

Tipo de estrutura ☒ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---	---

Fachada dissonante ☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☒	Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☒	Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐	Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações
--	---	---	--

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO ARRABALDE		Nº Polícia	26	Nº Edifício	25
Proprietário	ANTÓNIO FALEIRO PEPE		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção		Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☐				
Betão armado ☐		Chaminé ☐		Platibanda ☐		
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐		Cimalha/sub-beirado ☐		Rebocos decorativos ☐		
Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐		Cunhal/pilastras ☐		Caixilharia ☐		
Madeira ☐		Guarnição de vãos ☐		Guardas ☐		
Abóbadas ☐		Grades (vãos) ☐		Outros notáveis ☐		
Outra estrutura		Elementos litúrgicos ☐		Observações		
		Lanternim ☐				
Fachada dissonante ☒						
Rebocos/pintura ☒		Estendais ☐		Socos ☒		Contadores ☐
Portas/Janelas ☒		Toldos/publicidade ☐		Iluminação ☒		Outros dissonantes ☐
Estores/portadas ☒		Cantaria/guarnição de vãos ☐		Ar condicionado ☐		Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	01	Nº Edifício	27
Proprietário	ANA JERÓNIMO PACHECO		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim				
		☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações				
Fachada dissonante ☒						
☐ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☒ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☒ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	2/2A	Nº Edifício	28
Proprietário	JOÃO C. JEREMIAS		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional	
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☐ Estendais ☐ Socos ☐ Contadores ☒ Portas/Janelas ☐ Toldos/publicidade ☐ Iluminação ☐ Outros dissonantes ☒ Estores/portadas ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Ar condicionado ☐ Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	03	Nº Edifício	29
Proprietário	ANA JERÓNIMO PACHECO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Mau		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☐				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura	☐	Elementos litúrgicos	☐	Observações	☐	
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante		☒				
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	04	Nº Edifício	30
Proprietário	INÁCIA MARIA MENDES		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim				
☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações						
Fachada dissonante ☒						
☐ Rebocos/pintura ☐ Estendais ☐ Socos ☐ Contadores ☐ Portas/Janelas ☐ Toldos/publicidade ☐ Iluminação ☐ Outros dissonantes ☒ Estores/portadas ☒ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Ar condicionado ☐ Observações						

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	05	Nº Edifício	31
Proprietário	ANA JERÓNIMO PACHECO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim				
		☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações				
Fachada dissonante ☒						
☐ Rebocos/pintura ☐ Estendais ☐ Socos ☐ Contadores ☐ Portas/Janelas ☐ Toldos/publicidade ☐ Iluminação ☐ Outros dissonantes ☐ Estores/portadas ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Ar condicionado ☐ Observações						

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	06	Nº Edifício	32
Proprietário	CATARINA ROSA VALENTE		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	9/9A	Nº Edifício	33
Proprietário	JOSÉ JOAQUIM CARAPINHA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☐ Estendais ☐ Socos ☐ Contadores ☐ Portas/Janelas ☐ Toldos/publicidade ☐ Iluminação ☐ Outros dissonantes ☐ Estores/portadas ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Ar condicionado ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	TORRE DE MENAGEM		Nº Polícia		Nº Edifício	96
Proprietário	STª CASA DA MISERICÓRDIA		Nº Pisos		Nº de Fogos	
Época construção	Anterior ao séc. XVI	Tipologia	Militar	Valor Arquitectónico	Edifício Notável	
Protecção	Classificado	Estado de Conservação	Mau	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat I - obras de restauro		Tipo de cobertura	Em Terraço		

Tipo de estrutura ☒ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☒ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☒ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☒ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☒ Observações
--	---	---

Fachada dissonante ☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐	Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐	Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐	Contadores ☐ Outros dissonantes ☒ Observações
---	--	---	--

Fotografia/pormenores



Morada	Rua do Castelo		Nº Polícia		Nº Edifício	97	
Proprietário	Santa Casa da Misericórdia		Nº Pisos		Nº de Fogos		
Época construção	Séc.XVI	Tipologia	Religioso		Valor Arquitectónico	Edifício Notável	
Protecção	Classificado	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat I - obras de restauro		Tipo de cobertura				
		Cobertura com telha tradicional					
Tipo de estrutura		Fachada notáveis					
☒		☐					
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐		
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐		
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☒	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐		
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐		
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐		
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações			
		Lanternim	☐				
Fachada dissonante		☒					
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☒
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	
							cablagem eléctrica

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	2/4	Nº Edifício	98
Proprietário	MARIANA CHARRUA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	02
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações ☒ antena TV e cablagem eléctrica				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	06	Nº Edifício	99
Proprietário	DESCONHECIDO		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Mau		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐		☒				
Betão armado	☐	Chaminé	☒	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações		
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante		☐				
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	08/10	Nº Edifício	100
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02
Época construção	Não datável	Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação	Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional			

Tipo de estrutura ☒ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☒ Madeira ☐ Abóbadas ☒ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☒ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☒ Guardas ☐ Outros notáveis ☒ Observações
---	--	--

Fachada dissonante ☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☒	Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐	Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐	Contadores ☐ Outros dissonantes ☒ Observações 	
--	--	---	--	----------------------

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	12	Nº Edifício	101
Proprietário	CARLA JOANA LOPES DOS SANTOS		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Sem Tipologia		Valor Arquitectónico	
					Sem interesse arquitectónico	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Fachada dissonante
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional	
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐		☒				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☒	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☒	
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações		
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante		☒				
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☒	Contadores
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☒	Cantaria/guarnição de vãos	☒	Ar condicionado	☐	Observações
						Mámore na cantaria e reboco

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	14	Nº Edifício	102
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção			Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 						
Fachada dissonante ☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 						

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	16/18/20	Nº Edifício	103
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	03
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Mau		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☒ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	22/24	Nº Edifício	104
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	02
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Mau		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐		☐				
Betão armado ☐		Chaminé ☐				
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐		Cimalha/sub-beirado ☐				
Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐		Cunhal/pilastras ☐				
Madeira ☐		Guarnição de vãos ☐				
Abóbadas ☐		Grades (vãos) ☐				
Outra estrutura ☐		Elementos litúrgicos ☐				
		Lanternim ☐				
Fachada dissonante ☒						
Rebocos/pintura ☐		Estendais ☐		Socos ☐		Contadores ☐
Portas/Janelas ☐		Toldos/publicidade ☐		Iluminação ☐		Outros dissonantes ☒
Estores/portadas ☐		Cantaria/guarnição de vãos ☐		Ar condicionado ☐		Observações ☐
						portas

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	26/28	Nº Edifício	105
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	02
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☒
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☒
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	Porta 28 alumínio e degraus de

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	30	Nº Edifício	106
Proprietário	JOÃO ISIDORO LOPES		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Sem Tipologia		Valor Arquitectónico	
					Sem interesse arquitectónico	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura		Cobertura com telha Marselha	
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☐				
Betão armado	☒	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☒	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações		
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante		☒				
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores
Portas/Janelas	☒	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☒	Cantaria/guarnição de vãos	☒	Ar condicionado	☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	32/34	Nº Edifício	107
Proprietário	ANA CARDOSO FARIA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Ruína		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☐				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações		
MISTA ADOBE E PEDRA		Lanternim	☐			
Fachada dissonante ☐						
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	36/38	Nº Edifício	108
Proprietário	JOÃO SARNADINHA MÉRTOLA		Nº Pisos		Nº de Fogos	02
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção		Tipo de cobertura				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante ☒		☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				
		☒ cablagem eléctrica				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	40/42	Nº Edifício	109
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Com elementos notáveis
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Ruína		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura ☐			Fachada notáveis ☒			
Betão armado ☐			Chaminé ☐			
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐			Cimalha/sub-beirado ☐			
Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐			Cunhal/pilastras ☐			
Madeira ☐			Guarnição de vãos ☒			
Abóbadas ☐			Grades (vãos) ☐			
Outra estrutura ☐			Elementos litúrgicos ☐			
			Lanternim ☐			
Fachada dissonante ☐						
Rebocos/pintura ☐		Estendais ☐		Socos ☐		Contadores ☐
Portas/Janelas ☐		Toldos/publicidade ☐		Iluminação ☐		Outros dissonantes ☐
Estores/portadas ☐		Cantaria/guarnição de vãos ☐		Ar condicionado ☐		Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	44	Nº Edifício	110
Proprietário	STª CASA DA MISÉRICÓRDIA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Ruína		Grau de Integração	
Categoria de Protecção		Tipo de cobertura				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	46	Nº Edifício	111
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura ☐	Estendais ☐	Socos ☐	Contadores ☐
Portas/Janelas ☐	Toldos/publicidade ☐	Iluminação ☐	Outros dissonantes ☒
Estores/portadas ☐	Cantaria/guarnição de vãos ☐	Ar condicionado ☐	Observações

cablagem eléctrica

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	48/50	Nº Edifício	112
Proprietário	JOSÉ GAUDÊNCIO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	
Categoria de Protecção		Tipo de cobertura				
Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações						
Fachada dissonante ☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações						

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D.DINIS		Nº Polícia	04/06/06A	Nº Edifício	113
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02
Época construção			Tipologia	Sem Tipologia	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Necessita intervenção urgente		Grau de Integração	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional	
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D.Dinis		Nº Polícia	08	Nº Edifício	114	
Proprietário	ELISABETE MARIANA RAMADA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	Fogos	
Época construção		Tipologia	Sem Tipologia		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração		
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional		
Tipo de estrutura		Fachada notáveis					
☐		☐					
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐		
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐		
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐		
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐		
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐		
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações			
		Lanternim	☐				
Fachada dissonante		☐					
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D.Dinis		Nº Polícia	09	Nº Edifício	115
Proprietário	MARIA (TIA DO ZÉ LÚCIO)		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia		Valor Arquitectónico		
Protecção		Estado de Conservação		Grau de Integração		
Categoria de Protecção		Tipo de cobertura				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D.Dinis		Nº Polícia	10	Nº Edifício	116
Proprietário	PREDICASACAS		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Mau		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☐				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações		
ALVENARIA MISTA		Lanternim	☐			
Fachada dissonante ☐						
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D. Dinis		Nº Polícia	11	Nº Edifício	117
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração		
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura			

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante	☐
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☐
Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D. Dinis		Nº Polícia	12	Nº Edifício	118
Proprietário	PINTOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL FALÉ,LDA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	Fogos
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação		Grau de Integração		
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D. Dinis		Nº Polícia	13	Nº Edifício	119
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐		☐				
Betão armado ☐		Chaminé ☐				
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐		Cimalha/sub-beirado ☐				
Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐		Cunhal/pilastras ☐				
Madeira ☐		Guarnição de vãos ☐				
Abóbadas ☐		Grades (vãos) ☐				
Outra estrutura ☐		Elementos litúrgicos ☐				
		Lanternim ☐				
Fachada dissonante ☐						
Rebocos/pintura ☐		Estendais ☐		Socos ☐		Contadores ☐
Portas/Janelas ☐		Toldos/publicidade ☐		Iluminação ☐		Outros dissonantes ☐
Estores/portadas ☐		Cantaria/guarnição de vãos ☐		Ar condicionado ☐		Observações ☐

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D. Dinis		Nº Polícia	14	Nº Edifício	120	
Proprietário	DOMINGOS ANTÓNIO MATOLOTO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01	
Época construção		Tipologia	Sem Tipologia		Valor Arquitectónico		
					Sem interesse arquitectónico		
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional		
Tipo de estrutura		Fachada notáveis					
☒		☐					
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐		
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐		
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐		
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐		
Abóbadas	☒	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐		
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações			
		Lanternim	☐				
Fachada dissonante		☒					
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☒	Contadores	☒
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☒	Cantaria/guarnição de vãos	☒	Ar condicionado	☐	Observações	cantaria e soco de mármore,

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D. Dinis		Nº Polícia	15	Nº Edifício	121
Proprietário	JOAQUIM DE LURDES VALENTE SARAIVA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☒ Cantaria/guarnição de vãos ☒ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☒ Contadores ☐ Outros dissonantes Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D. Dinis		Nº Polícia	16	Nº Edifício	122
Proprietário	JOSÉ MANUEL SARAIVA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha Marselha				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☐ Estendais ☐ Socos ☐ Contadores ☐ Portas/Janelas ☐ Toldos/publicidade ☐ Iluminação ☐ Outros dissonantes ☐ Estores/portadas ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Ar condicionado ☐ Observações				
		telha marselha e janela de alumínio				



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	42/46	Nº Edifício	61
Proprietário	ADELINO BORREGO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	Fogos
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Mau		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Em Terraço				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☐				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações		
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante		☐				
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	48	Nº Edifício	62
Proprietário	JOAQUIM CABAÇO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Ruína		Grau de Integração	
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura ☒			Fachada notáveis ☐			
Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 			Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 			
Fachada dissonante ☐			Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 			

Fotografia/pormenores



Morada	RUA D.MARIA ELISA DA SILVA QUEIMADO		Nº Polícia	46	Nº Edifício	63
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico	
Protecção		Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Fachada a preservar	
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura ☒ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---	---

Fachada dissonante ☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐	Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐	Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐	Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações
--	--	---	--

Fotografia/pormenores



Morada	RUA D.MARIA ELISA DA SILVA QUEIMADO		Nº Polícia		Nº Edifício	64
Proprietário	PARÓQUIA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	
Época construção	Séc. XVIII	Tipologia	Religioso		Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Mau		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat I - obras de restauro		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☒				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☒	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☒	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☒	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações		
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante ☐						
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA D.MARIA ELISA DA SILVA QUEIMADO		Nº Polícia	48	Nº Edifício	65
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico	
Protecção		Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura ☒ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	--	--

Fachada dissonante ☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☒	Estendais ☐ Toldos/publicidade ☒ Cantaria/guarnição de vãos ☒	Socos ☐ Iluminação ☒ Ar condicionado ☒	Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações
--	--	---	---

Fotografia/pormenores



Morada	RUA D.MARIA ELISA DA SILVA QUEIMADO		Nº Polícia	50	Nº Edifício	66
Proprietário	JOÃO ARMANDO DO MONTE GALHOFO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção		Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☐				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações		
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante ☒						
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores
Portas/Janelas	☒	Toldos/publicidade	☒	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☒	Cantaria/guarnição de vãos	☒	Ar condicionado	☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA D.MARIA ELISA DA SILVA QUEIMADO		Nº Polícia	52/54	Nº Edifício	67	
Proprietário	MARIA IGNÁCIA SARAIVA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01	
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico	
Protecção		Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura				
		Cobertura com telha tradicional					
Tipo de estrutura		Fachada notáveis					
☒		☐					
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐		
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐		
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐		
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐		
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐		
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações			
		Lanternim	☐				
Fachada dissonante		☒					
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☒	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☒	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA 5 DE OUTUBRO		Nº Polícia	30	Nº Edifício	68
Proprietário	INÊS DE JESUS JEREMIAS		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	03
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☐				
Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante						
☒						
Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☒		Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☒ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA 5 DE OUTUBRO		Nº Polícia	32	Nº Edifício	69
Proprietário	INÊS DE JESUS JEREMIAS		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção		Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☐				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações		
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante		☒				
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☒	Contadores
Portas/Janelas	☒	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☒	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA 5 DE OUTUBRO		Nº Polícia	34	Nº Edifício	70
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Com elementos notáveis
Protecção		Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				

Tipo de estrutura ☒ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☒ Cunhal/pilastras ☒ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---	--

Fachada dissonante ☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐	Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐	Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐	Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações
---	--	---	---

Fotografia/pormenores



Morada	RUA 5 DE OUTUBRO		Nº Polícia	36	Nº Edifício	71
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico	
Protecção		Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☒	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA 5 DE OUTUBRO		Nº Polícia	42	Nº Edifício	72
Proprietário	CARLOS ALBERTO FERNANDES MARIA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	02
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção		Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☐				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações		
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante		☒				
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	41/43	Nº Edifício	73
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Volumetria dissonante	
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---	--

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura ☐	Estendais ☐	Socos ☐	Contadores ☐
Portas/Janelas ☒	Toldos/publicidade ☐	Iluminação ☐	Outros dissonantes ☐
Estores/portadas ☐	Cantaria/guarnição de vãos ☐	Ar condicionado ☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	45	Nº Edifício	74												
Proprietário	CARLOS ALBERTO BAIETA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01												
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto												
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada												
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional													
Tipo de estrutura		Fachada notáveis																
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 																
Fachada dissonante ☒																		
<table border="0"> <tr> <td>☐ Rebocos/pintura</td> <td>☐ Estendais</td> <td>☐ Socos</td> <td>☐ Contadores</td> </tr> <tr> <td>☒ Portas/Janelas</td> <td>☐ Toldos/publicidade</td> <td>☐ Iluminação</td> <td>☐ Outros dissonantes</td> </tr> <tr> <td>☒ Estores/portadas</td> <td>☐ Cantaria/guarnição de vãos</td> <td>☐ Ar condicionado</td> <td>☐ Observações</td> </tr> </table>							☐ Rebocos/pintura	☐ Estendais	☐ Socos	☐ Contadores	☒ Portas/Janelas	☐ Toldos/publicidade	☐ Iluminação	☐ Outros dissonantes	☒ Estores/portadas	☐ Cantaria/guarnição de vãos	☐ Ar condicionado	☐ Observações
☐ Rebocos/pintura	☐ Estendais	☐ Socos	☐ Contadores															
☒ Portas/Janelas	☐ Toldos/publicidade	☐ Iluminação	☐ Outros dissonantes															
☒ Estores/portadas	☐ Cantaria/guarnição de vãos	☐ Ar condicionado	☐ Observações															

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	47	Nº Edifício	75
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção		Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☒ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				
		Porta em alumínio				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	49/51	Nº Edifício	76
Proprietário	ANTÓNIO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	02
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☒ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☐ Estendais ☐ Socos ☐ Contadores ☒ Portas/Janelas ☐ Toldos/publicidade ☐ Iluminação ☐ Outros dissonantes ☐ Estores/portadas ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Ar condicionado ☐ Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	55	Nº Edifício	77
Proprietário	JACINTO JOÃO R.REBOCHO		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Volumetria dissonante
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante		☐ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	57	Nº Edifício	78
Proprietário	GERMANA DIAS		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional	
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	59/61/63	Nº Edifício	79
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	03
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura	☐	Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante	☐
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☐
Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	65	Nº Edifício	80	
Proprietário	ADELINA JOSÉ CANDEIAS		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01	
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração		
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura				
		Cobertura com telha tradicional					
Tipo de estrutura		Fachada notáveis					
☐		☐					
Betão armado ☐		Chaminé ☐					
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐		Cimalha/sub-beirado ☐					
Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐		Cunhal/pilastras ☐					
Madeira ☐		Guarnição de vãos ☐					
Abóbadas ☐		Grades (vãos) ☐					
Outra estrutura ☐		Elementos litúrgicos ☐					
		Lanternim ☐					
Fachada dissonante ☐							
Rebocos/pintura ☐		Estendais ☐		Socos ☐		Contadores ☐	
Portas/Janelas ☐		Toldos/publicidade ☐		Iluminação ☐		Outros dissonantes ☐	
Estores/portadas ☐		Cantaria/guarnição de vãos ☐		Ar condicionado ☐		Observações ☐	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	66	Nº Edifício	81
Proprietário	CARLOS BAIETAS		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	Fogos
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	68	Nº Edifício	82
Proprietário	JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Volumetria dissonante
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☒ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☒ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



cabos eléctricos

Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	70	Nº Edifício	83
Proprietário	CARLOS BAIETAS		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	
Época construção		Tipologia	Sem Tipologia		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Volumetria dissonante
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional	

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura ☐	Estendais ☐	Socos ☐	Contadores ☐
Portas/Janelas ☐	Toldos/publicidade ☒	Iluminação ☐	Outros dissonantes ☐
Estores/portadas ☐	Cantaria/guarnição de vãos ☐	Ar condicionado ☒	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	72/72 A	Nº Edifício	84
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura ☐	Estendais ☐	Socos ☒	Contadores ☐
Portas/Janelas ☒	Toldos/publicidade ☐	Iluminação ☐	Outros dissonantes ☒
Estores/portadas ☐	Cantaria/guarnição de vãos ☐	Ar condicionado ☐	Observações

decoração do soco e porta de alumínio

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	74	Nº Edifício	85
Proprietário	JACINTO ANTÓNIO MATALOTO		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☒				
Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☒ Outra estrutura ☐ 		Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☒ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☒ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações				
Fachada dissonante ☐						
Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐		Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D. Dinis		Nº Polícia	17/17 A	Nº Edifício	123
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02
Época construção			Tipologia	Outra	Valor Arquitectónico	Com elementos notáveis
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom	Grau de Integração	Fachada a preservar	
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☒
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☒
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☒
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante	☒
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☒
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☒
Observações	

duas portadas de alumínio, cabos

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D. Dinis		Nº Polícia	18/18 A	Nº Edifício	124
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02
Época construção			Tipologia	Sem Tipologia	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☒	Contadores	☐
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☒
Estores/portadas	☒	Cantaria/guarnição de vãos	☒	Ar condicionado	☐	Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D. Dinis		Nº Polícia	19/20	Nº Edifício	125
Proprietário	PEDRO MIGUEL VEIGA NUNES		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02
Época construção		Tipologia	Sem Tipologia		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional	

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---	--

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura ☐	Estendais ☐	Socos ☒	Contadores ☐
Portas/Janelas ☐	Toldos/publicidade ☐	Iluminação ☐	Outros dissonantes ☒
Estores/portadas ☐	Cantaria/guarnição de vãos ☒	Ar condicionado ☒	Observações

cabos elect., soco e guarnições

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D. Dinis		Nº Polícia	21/22/23	Nº Edifício	126
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	03
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Com elementos notáveis
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Mau		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☒				
Betão armado		☐		Chaminé		☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo		☒		Cimalha/sub-beirado		☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra		☐		Cunhal/pilastras		☐
Madeira		☐		Guarnição de vãos		☐
Abóbadas		☒		Grades (vãos)		☐
Outra estrutura				Elementos litúrgicos		☐
ABÓBADAS R/C				Lanternim		☐
				Platibanda		☐
				Rebocos decorativos		☐
				Caixilharia		☐
				Guardas		☐
				Outros notáveis		☒
				Observações		
				balcões		
Fachada dissonante ☒						
Rebocos/pintura		☐		Estendais		☐
Portas/Janelas		☐		Toldos/publicidade		☐
Estores/portadas		☐		Cantaria/guarnição de vãos		☒
				Socos		☒
				Iluminação		☐
				Ar condicionado		☐
				Contadores		☒
				Outros dissonantes		☒
				Observações		reboco pintado e porta de chapa de aço

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D. Dinis		Nº Polícia	26A	Nº Edifício	127
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Em Terraço		

Tipo de estrutura	☒	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☒	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☒	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante	☒
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☒
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☒
Observações	
	ramal de alimentação eléctrica

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D. Dinis	Nº Polícia	27/28	Nº Edifício	128
Proprietário	ALFREDO NEVES	Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom	Grau de Integração	Cércea consolidada

Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação	Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional
------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------------

Tipo de estrutura	☒	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☒	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☒	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐
		Platibanda	☐
		Rebocos decorativos	☐
		Caixilharia	☐
		Guardas	☐
		Outros notáveis	☐
		Observações	

Fachada dissonante	☒
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☒
Outros dissonantes	☐
Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D. Dinis		Nº Polícia	29	Nº Edifício	129
Proprietário	MARIA MADALENA FRASÃO S.R. PISCO		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção	Séc. XVIII	Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☒
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☒
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐
		Platibanda	☐
		Rebocos decorativos	☐
		Caixilharia	☐
		Guardas	☒
		Outros notáveis	☒
		Observações	janelas de sacada no 1º andar

Fachada dissonante	☐
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☐
Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	R.D.ARNILDA E.KAMENSKY		Nº Polícia	43	Nº Edifício	130
Proprietário	C.M.R BIBLIOTECA		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	Fogos
Época construção	Séc. XVIII	Tipologia	Habitação Nobre		Valor Arquitectónico	Edifício Notável
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat I - obras de restauro		Tipo de cobertura			

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☒ Cunhal/pilastras ☒ Guarnição de vãos ☒ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☒	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☒ Outros notáveis ☐ Observações
---	--	---

Fachada dissonante ☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐	Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐	Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐	Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações
---	--	---	---

Fotografia/pormenores



Morada	R.D.MARIA ELISA SILVA QUEIMADO		Nº Polícia	05	Nº Edifício	131
Proprietário	(ANTIGA ADEGA)		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Actividades tradicionais	Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico	
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Ruína	Grau de Integração	Fachada a preservar	
Categoria de Protecção	Cat I - obras de restauro		Tipo de cobertura			

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☒
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☒
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐
		Platibanda	☐
		Rebocos decorativos	☒
		Caixilharia	☐
		Guardas	☐
		Outros notáveis	☒
		Observações	frontão

Fachada dissonante	☐
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☐
Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA MIGUEL BOMBARDA		Nº Polícia	40	Nº Edifício	132
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Com elementos notáveis	
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Fachada a preservar	
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☒
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☒
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☒
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐
		Platibanda	☐
		Rebocos decorativos	☒
		Caixilharia	☒
		Guardas	☒
		Outros notáveis	☒
		Observações	janela de vitral

Fachada dissonante	☒
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☒
Observações	cabos eléctricos e caixilharia r/c

Fotografia/pormenores



Morada	RUA 5 DE OUTUBRO		Nº Polícia	63	Nº Edifício	133
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Habitação Nobre		Valor Arquitectónico	Edifício Notável
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat I - obras de restauro		Tipo de cobertura			
		Em Terraço				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☒ Cunhal/pilastras ☒ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☒ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☒ Guardas ☒ Outros notáveis Observações friso, cunhal e cornija				
Fachada dissonante		☐ Rebocos/pintura ☐ Estendais ☐ Socos ☐ Contadores ☐ Portas/Janelas ☐ Toldos/publicidade ☐ Iluminação ☐ Outros dissonantes ☐ Estores/portadas ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Ar condicionado ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA SIMÃO FARINHA		Nº Polícia	04/23	Nº Edifício	134	
Proprietário	(CRUZ VERMELHA + IGREJA)		Nº Pisos	2	Nº de Fogos		
Época construção	Séc. XVII	Tipologia	Religioso	Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico		
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Fachada a preservar		
Categoria de Protecção	Cat I - obras de restauro		Tipo de cobertura				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis					
☐		☐					
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐		
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐		
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐		
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐		
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐		
Outra estrutura	☐	Elementos litúrgicos	☐	Observações	☐		
		Lanternim	☐				
Fachada dissonante ☐							
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	☐

Fotografia/pormenores

Morada	RUA 5 DE OUTUBRO		Nº Polícia	11	Nº Edifício	135	
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos		
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Outra	Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico		
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Mau	Grau de Integração	Fachada a preservar		
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura	Em Terraço			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis					
☐		☒					
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☒		
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☒		
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☒	Caixilharia	☒		
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☒		
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☒		
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações	BALAUSTRADA		
Fachada dissonante		☒					
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☒	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☒
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☒	Observações	cabos eléctricos
Fotografia/pormenores							

Morada	RUA 5 DE OUTUBRO		Nº Polícia	20/26	Nº Edifício	136
Proprietário	(FÁBRICA DE MOAGEM)		Nº Pisos	3	Nº de Fogos	
Época construção		Tipologia	Outra	Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico	
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Mau	Grau de Integração		

Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação	Tipo de cobertura	
------------------------	-----------------------	-------------------	--

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐
		Platibanda	☐
		Rebocos decorativos	☐
		Caixilharia	☐
		Guardas	☐
		Outros notáveis	☐
		Observações	

Fachada dissonante	☐						
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	

Fotografia/pormenores

Morada	LG.DO CALVÁRIO		Nº Polícia		Nº Edifício	137
Proprietário	(IGREJA DO CALVÁRIO)		Nº Pisos		Nº de Fogos	
Época construção	Séc. XVII	Tipologia	Religioso	Valor Arquitectónico	Edifício Notável	
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração		
Categoria de Protecção	Cat I - obras de restauro	Tipo de cobertura				

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☒
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☒
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☒
		Lanternim	☐

Fachada dissonante	☐
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☐
Observações	

Fotografia/pormenores

Morada	RUA CÂNDIDO DOS REIS		Nº Polícia	23/25	Nº Edifício	138
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	Fogos
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Com elementos notáveis	
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Fachada a preservar	
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura ☒ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☒ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☒ Cunhal/pilastras ☒ Guarnição de vãos ☒ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☒ Guardas ☒ Outros notáveis ☐ Observações
--	--	--

Fachada dissonante ☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☒	☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐	☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐	☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☒ Observações cabos eléctricos
--	--	---	---

Fotografia/pormenores



Morada	RUA CÂNDIDO DOS REIS		Nº Polícia	59	Nº Edifício	139	
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos		
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Com elementos notáveis	
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Fachada a preservar	
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura				
			Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis					
☒		☒					
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐		
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☒	Cimalha/sub-beirado	☒	Rebocos decorativos	☒		
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☒	Caixilharia	☐		
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☒	Guardas	☐		
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐		
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações			
		Lanternim	☐				
Fachada dissonante ☒							
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☒	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☒	Ar condicionado	☐	Observações	
Fotografia/pormenores							

Morada	RUA CÂNDIDO DOS REIS		Nº Polícia	01/03/05	Nº Edifício	140
Proprietário	SR. RAUL MENDES		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	Fogos
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Habitação Nobre		Valor Arquitectónico	
						Com elementos notáveis
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional	
Tipo de estrutura			Fachada notáveis			
☒			☒			
Betão armado	☐	Chaminé	☒	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☒	Cimalha/sub-beirado	☒	Rebocos decorativos	☒	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☒	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações		
		Lanternim	☒			
Fachada dissonante ☒						
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☒	Contadores
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☒	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☒	Observações
						cabos electricos

Fotografia/pormenores



Morada	Av. ANTÓNIA LUCIANO	Nº Polícia	08/10	Nº Edifício	141		
Proprietário	CASA DO POVO	Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02	Fogos	
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Outra	Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico		
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Fachada a preservar		

Categoria de Protecção	Cat I - obras de restauro	Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional
------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------

Tipo de estrutura	☒	Fachada notáveis	☒		
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☒
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☒	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☒
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☒	Caixilharia	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☒	Guardas	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☒	Outros notáveis	☒
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações	
		Lanternim	☐	FRONTÃO	

Fachada dissonante	☒						
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☒	Toldos/publicidade	☒	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☒	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	

Fotografia/pormenores

Morada	Av. ANTÓNIA LUCIANA		Nº Polícia	03/04	Nº Edifício	142	
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	Fogos	
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Habitação Nobre	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto		
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Fachada a preservar		
Categoria de Protecção	Cat I - obras de restauro		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis					
☒		☒					
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☒		
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☒	Cimalha/sub-beirado	☒	Rebocos decorativos	☒		
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐		
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☒	Guardas	☐		
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☒	Outros notáveis	☐		
Outra estrutura	☐	Elementos litúrgicos	☐	Observações	☐		
		Lanternim	☐				
Fachada dissonante		☒					
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☒
Estores/portadas	☒	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	☐
							cabos eléctricos na fachada

Fotografia/pormenores

Morada	AV.MATOS FERNANDES		Nº Polícia	01	Nº Edifício	143
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
			Cobertura com telha tradicional			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☒				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☒	Cimalha/sub-beirado	☒	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☒	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☒	
Outra estrutura	☐	Elementos litúrgicos	☐	Observações		
		Lanternim	☐	Métrica/impacto na Praça		
Fachada dissonante ☒						
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores ☒
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☒	Iluminação	☐	Outros dissonantes ☐
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações
Fotografia/pormenores						

Morada	LG.NOVO REDONDO		Nº Polícia	04	Nº Edifício	144
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Com elementos notáveis
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha Marselha				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☒				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☒	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☒	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☒	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☒	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura	☐	Elementos litúrgicos	☐	Observações	☐	
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante ☒						
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores ☒
Portas/Janelas	☒	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes ☒
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações
						chaminé no terraço

Fotografia/pormenores

Morada	RUA DO CALVÁRIO		Nº Polícia		Nº Edifício	145
Proprietário	(JUNTA DE FREGUESIA)		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Habitação Nobre		Valor Arquitectónico	Com elementos notáveis
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				

Tipo de estrutura ☒	Fachada notáveis ☒
Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☒ Caixilharia ☐ Guardas ☒ Outros notáveis ☐ Observações

Fachada dissonante ☒	☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas	☐ Estendais ☒ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos	☐ Socos ☒ Iluminação ☐ Ar condicionado	☒ Contadores ☐ Outros dissonantes Observações
---	--	---	--	---

Fotografia/pormenores

Morada	RUA DO CALVÁRIO		Nº Polícia	05	Nº Edifício	146
Proprietário	(ANTIGO EDIFÍCIO C.M.R.)		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	Fogos
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Com elementos notáveis
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				

Tipo de estrutura ☒ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☒ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☒ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☒ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☒ Outros notáveis ☒ Observações BALAUSTRADA 'GÁRGULAS'
--	--	--

Fachada dissonante ☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☒	Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐	Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐	Contadores ☒ Outros dissonantes ☒ Observações fios eléctricos
--	--	---	---

Fotografia/pormenores



Morada	RUA COMENDADOR RUY GOMES		Nº Polícia	12	Nº Edifício	147
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Habitação Nobre	Valor Arquitectónico	Com elementos notáveis	
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Fachada a preservar	
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura ☒ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☒ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☒ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
--	--	--

Fachada dissonante ☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐	Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐	Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐	Contadores ☐ Outros dissonantes ☒ Observações
---	--	---	--

Fotografia/pormenores



Morada	RUA COMENDADOR RUY GOMES		Nº Polícia	31/33	Nº Edifício	148	
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	Fogos	
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Valor Arquitectónico		Com elementos notáveis		
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Fachada a preservar	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura				
			Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis					
☒		☒					
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐		
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☒	Cimalha/sub-beirado	☒	Rebocos decorativos	☒		
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐		
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☒	Guardas	☒		
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☒	Outros notáveis	☐		
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações			
		Lanternim	☐				
Fachada dissonante		☒					
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☒
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA MANUEL JOAQUIM DA SILVA		Nº Polícia	24	Nº Edifício	149
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Habitação Nobre		Valor Arquitectónico	Edifício Notável
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat I - obras de restauro		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐		☒				
Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☒ Cunhal/pilastras ☒ Guarnição de vãos ☒ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐				
		Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☒ Guardas ☒ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante ☐						
Rebocos/pintura ☐ Estendais ☐ Socos ☐ Contadores ☐ Portas/Janelas ☐ Toldos/publicidade ☐ Iluminação ☐ Outros dissonantes ☐ Estores/portadas ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Ar condicionado ☐ Observações 						

Fotografia/pormenores



Morada	PÇ.DA REPÚBLICA		Nº Polícia		Nº Edifício	150
Proprietário	C.M.R.		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	
Época construção	Séc. XVIII	Tipologia	Habitação Nobre		Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Fachada a preservar

Categoria de Protecção	Cat I - obras de restauro	Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional
------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------

Tipo de estrutura ☒		Fachada notáveis ☒	
Betão armado ☐		Chaminé ☐	Platibanda ☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☒		Cimalha/sub-beirado ☒	Rebocos decorativos ☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐		Cunhal/pilastras ☐	Caixilharia ☐
Madeira ☐		Guarnição de vãos ☐	Guardas ☐
Abóbadas ☐		Grades (vãos) ☐	Outros notáveis ☒
Outra estrutura		Elementos litúrgicos ☐	Observações
		Lanternim ☐	FRONTÃO

Fachada dissonante ☒			
Rebocos/pintura ☐	Estendais ☐	Socos ☐	Contadores ☐
Portas/Janelas ☐	Toldos/publicidade ☐	Iluminação ☐	Outros dissonantes ☐
Estores/portadas ☐	Cantaria/guarnição de vãos ☐	Ar condicionado ☒	Observações

Fotografia/pormenores

Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	10	Nº Edifício	34
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐		☒				
Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		Chaminé ☒ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante						
☐						
Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐		Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	11	Nº Edifício	35
Proprietário	PULQUÉRIA		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Sem Tipologia		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção		Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Volumetria dissonante
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☐				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura	☐	Elementos litúrgicos	☐	Observações	☐	
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante		☒				
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☒	Contadores
Portas/Janelas	☒	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☒	Cantaria/guarnição de vãos	☒	Ar condicionado	☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	12/12 A	Nº Edifício	36
Proprietário	ALCINO ISIDORO CARVALHO PIRES		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	02
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante		☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☒ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	13	Nº Edifício	37
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Mau		Grau de Integração	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☒		☐				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações		
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante		☐				
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	16	Nº Edifício	38
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Sem Tipologia	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Volumetria dissonante	
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura ☐	Estendais ☐	Socos ☒	Contadores ☐
Portas/Janelas ☐	Toldos/publicidade ☐	Iluminação ☐	Outros dissonantes ☐
Estores/portadas ☒	Cantaria/guarnição de vãos ☐	Ar condicionado ☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	17	Nº Edifício	39
Proprietário	GUILHERMINA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim				
		☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações				
Fachada dissonante ☒						
☐ Rebocos/pintura ☐ Estendais ☐ Socos ☐ Contadores ☐ Portas/Janelas ☐ Toldos/publicidade ☐ Iluminação ☐ Outros dissonantes ☐ Estores/portadas ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Ar condicionado ☐ Observações						

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	18	Nº Edifício	40
Proprietário	DIODATO MARIANO BEIRA PIRES		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional	

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☒	Contadores	☐
Portas/Janelas	☒	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☒	Cantaria/guarnição de vãos	☒	Ar condicionado	☐	Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	19	Nº Edifício	41
Proprietário	EMILIA DA CONCEIÇÃO BEIRE		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	20	Nº Edifício	42
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☒ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☒ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	21	Nº Edifício	43
Proprietário	MANUEL		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante	☒
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☒
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☐
Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	23	Nº Edifício	44
Proprietário	EFERMIRE ALEXANDRE		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	Fogos
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Piso recuado dissonante
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura			
			Mista			

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante	☒
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☒
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☐
Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	24	Nº Edifício	45
Proprietário	JOAQUIM BERNARDO GOMES		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	25	Nº Edifício	46
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim				
		☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações				
Fachada dissonante ☒						
☐ Rebocos/pintura ☐ Estendais ☐ Socos ☐ Contadores ☐ Portas/Janelas ☐ Toldos/publicidade ☐ Iluminação ☐ Outros dissonantes ☐ Estores/portadas ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Ar condicionado ☐ Observações						

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	26	Nº Edifício	47
Proprietário	EMILIA DA CONCEIÇÃO BEIRA PIRES		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim				
☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações						
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações						

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	27	Nº Edifício	48
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante ☒						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 						

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	29	Nº Edifício	49
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção		Estado de Conservação	Razoável		Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura	☐	Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	30	Nº Edifício	50
Proprietário	ELSA CRISTINA LOURENÇO NOVELO		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Volumetria dissonante
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura			
		Outra				

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☒	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☒	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	31	Nº Edifício	51
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim				
		☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações				
Fachada dissonante ☒						
☐ Rebocos/pintura ☐ Estendais ☐ Socos ☐ Contadores ☐ Portas/Janelas ☐ Toldos/publicidade ☐ Iluminação ☐ Outros dissonantes ☒ Estores/portadas ☒ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Ar condicionado ☐ Observações						

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	32	Nº Edifício	52
Proprietário	EMILIA DA CONCEIÇÃO BEIRA PIRES		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Volumetria dissonante
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	33	Nº Edifício	53
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Fogos						
Época construção			Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico
						Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção		Estado de Conservação	Mau		Grau de Integração
						Volumetria dissonante
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		
Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações						
Fachada dissonante ☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações						

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	34	Nº Edifício	54
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Volumetria dissonante	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura ☐	Estendais ☐	Socos ☐	Contadores ☐
Portas/Janelas ☐	Toldos/publicidade ☐	Iluminação ☐	Outros dissonantes ☐
Estores/portadas ☐	Cantaria/guarnição de vãos ☐	Ar condicionado ☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	35	Nº Edifício	55
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Mau	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura	☐	Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante	☐
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☐
Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	36	Nº Edifício	56
Proprietário	CONSTANÇA JESUS SIQUENIQUE MATOS		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
			Outra			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐		☒				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☒	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☒	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações		
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante ☐						
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	36A	Nº Edifício	57
Proprietário	JOSÉ NOBRE		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☒ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	37	Nº Edifício	58
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação		Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura	Outra		

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☒	Contadores	☐
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DOS CURTIDOS		Nº Polícia	38	Nº Edifício	59
Proprietário	ROSA MARIA PEPE DA SILVA FALÉ		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	76	Nº Edifício	86
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção			Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☒
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☒
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante	☒
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☒
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☒
Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	78	Nº Edifício	87
Proprietário	ALEXANDRE PITEIRA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim				
		☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações				
Fachada dissonante ☒						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado				
		☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				
		porta de alumínio c/ postigo				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	80/82	Nº Edifício	88												
Proprietário	MARIANA CALISTO CARDOSO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	02												
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto												
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração													
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura															
		Cobertura com telha tradicional																
Tipo de estrutura		Fachada notáveis																
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações																
Fachada dissonante ☒																		
<table border="0"> <tr> <td>☐ Rebocos/pintura</td> <td>☐ Estendais</td> <td>☐ Socos</td> <td>☐ Contadores</td> </tr> <tr> <td>☒ Portas/Janelas</td> <td>☐ Toldos/publicidade</td> <td>☐ Iluminação</td> <td>☐ Outros dissonantes</td> </tr> <tr> <td>☐ Estores/portadas</td> <td>☐ Cantaria/guarnição de vãos</td> <td>☐ Ar condicionado</td> <td>☐ Observações</td> </tr> </table>							☐ Rebocos/pintura	☐ Estendais	☐ Socos	☐ Contadores	☒ Portas/Janelas	☐ Toldos/publicidade	☐ Iluminação	☐ Outros dissonantes	☐ Estores/portadas	☐ Cantaria/guarnição de vãos	☐ Ar condicionado	☐ Observações
☐ Rebocos/pintura	☐ Estendais	☐ Socos	☐ Contadores															
☒ Portas/Janelas	☐ Toldos/publicidade	☐ Iluminação	☐ Outros dissonantes															
☐ Estores/portadas	☐ Cantaria/guarnição de vãos	☐ Ar condicionado	☐ Observações															
			cabos eléctricos															

Fotografia/pormenores



Morada	PÇ.DA REPÚBLICA		Nº Polícia	02/03	Nº Edifício	151
Proprietário	CARLOS ALBERTO CARREÇO SIMÕES		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	Fogos
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Habitação Nobre		Valor Arquitectónico Com valor Arquitectónico	
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura Em Terraço			

Tipo de estrutura ☒ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☒ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☒ Grades (vãos) ☒ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☒ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
--	---	---

Fachada dissonante ☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☒	Estendais ☐ Toldos/publicidade ☒ Cantaria/guarnição de vãos ☐	Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☒	Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações
---	---	--	---

Fotografia/pormenores



Morada	PÇ.DA REPÚBLICA		Nº Polícia	04	Nº Edifício	152	
Proprietário	CARLOS ALBERTO CARREÇO SIMÕES		Nº Pisos		Nº de Fogos		
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Habitação Nobre		Valor Arquitectónico		
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração		
					Fachada a preservar		
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura		Cobertura com telha Marselha		
Tipo de estrutura ☒			Fachada notáveis ☒				
Betão armado ☐			Chaminé ☐				
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐			Cimalha/sub-beirado ☐				
Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐			Cunhal/pilastras ☐				
Madeira ☐			Guarnição de vãos ☐				
Abóbadas ☐			Grades (vãos) ☒				
Outra estrutura			Elementos litúrgicos ☐				
			Lanternim ☐				
			Platibanda ☒				
			Rebocos decorativos ☐				
			Caixilharia ☐				
			Guardas ☒				
			Outros notáveis ☒				
			Observações				
			porta				
Fachada dissonante ☒							
Rebocos/pintura ☐		Estendais ☐		Socos ☐		Contadores ☐	
Portas/Janelas ☐		Toldos/publicidade ☐		Iluminação ☐		Outros dissonantes ☒	
Estores/portadas ☒		Cantaria/guarnição de vãos ☐		Ar condicionado ☐		Observações	
						cabos eléctricos	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA SÃO JOÃO		Nº Polícia	01	Nº Edifício	153
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Sem Tipologia		Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico
Protecção	A classificar	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat I - obras de restauro		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☒ Chaminé ☒ Cimalha/sub-beirado ☒ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☒ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONSARAZ		Nº Polícia	01	Nº Edifício	154
Proprietário	(ASILO ANTÓNIO MANUEL PITEIRA) STª CASA DA MIS.		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Habitação Nobre	Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico	
Protecção		Estado de Conservação	Bom	Grau de Integração	Fachada a preservar	

Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação	Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional
------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☒
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☒
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☒
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☒
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☒
			Observações
			porta principal

Fachada dissonante	☐						
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	

Fotografia/pormenores

Morada	R. ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA		Nº Polícia	07/09	Nº Edifício	155
Proprietário	INÊS DE JESUS JEREMIAS		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	Fogos
Época construção	Séc. XIX	Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Fachada a preservar	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura ☒ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☒ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---	--

Fachada dissonante ☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☒	Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☒	Socos ☒ Iluminação ☒ Ar condicionado ☐	Contadores ☐ Outros dissonantes ☒ Observações	fios eléctricos
---	---	---	---	---

Fotografia/pormenores



Morada	RUA ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA		Nº Polícia	11	Nº Edifício	156
Proprietário	INÊS DE JESUS JEREMIAS		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim				
		☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações				
Fachada dissonante ☒						
☐ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas						
☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos						
☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado						
☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações						

Fotografia/pormenores



Morada	RUA ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA		Nº Polícia	13	Nº Edifício	157
Proprietário	JOAQUIM ANTÓNIO LAGARTINHO ALVES		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	
Época construção	Séc. XX	Tipologia	Actividades tradicionais		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção		Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha Marselha				

Tipo de estrutura	☒	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☒	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante	☐
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☐
Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA		Nº Polícia	15	Nº Edifício	158
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	
Época construção		Tipologia	Actividades tradicionais	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração		
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst	Tipo de cobertura				

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante	☐
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☐
Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA		Nº Polícia	17/19	Nº Edifício	159
Proprietário	CARLOS BAIETAS	Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01	Fogos
Época construção		Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico	
Protecção		Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst	Tipo de cobertura				

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante	☐
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☐
Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA		Nº Polícia	21	Nº Edifício	160
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico	
Protecção		Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração		
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA		Nº Polícia	23	Nº Edifício	161
Proprietário	CARLOS BAIETAS		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				
		☒ cabos eléctricos				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA		Nº Polícia	25	Nº Edifício	162
Proprietário	FRANCISCO MARIA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Mau		Grau de Integração	
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim				
☐ Fachada dissonante ☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA		Nº Polícia	27	Nº Edifício	163
Proprietário	JOSÉ AUGUSTO VELHINHO BAIETAS		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Volumetria dissonante
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional	

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☒ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☒ Observações
---	--

Fachada dissonante ☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☒	Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐	Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐	Contadores ☐ Outros dissonantes ☒ Observações
--	--	---	--

Fotografia/pormenores



Morada	Rua da Tarde à Pia		Nº Polícia	01	Nº Edifício	164
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	Rua da Tarde à Pia		Nº Polícia	03	Nº Edifício	165
Proprietário	JOANA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Volumetria dissonante
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim				
		☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☒ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				
		☐ soco em desperdício de mármore				

Fotografia/pormenores



Morada	Rua da Tarde à Pia		Nº Polícia	05	Nº Edifício	166
Proprietário	MANUEL ANTÓNIO DUQUE		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Fogos						
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐		☐				
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐	
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐	
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐	
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐	
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐	
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações		
		Lanternim	☐			
Fachada dissonante		☐				
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações
Fotografia/pormenores						

Morada	Rua da Tarde à Pia		Nº Polícia	09	Nº Edifício	167
Proprietário	MANUEL JOSÉ POUCA ROUPA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☒ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	Rua da Tarde à Pia		Nº Polícia	11	Nº Edifício	168
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação			Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional	

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura ☐	Estendais ☐	Socos ☐	Contadores ☐
Portas/Janelas ☒	Toldos/publicidade ☐	Iluminação ☐	Outros dissonantes ☐
Estores/portadas ☒	Cantaria/guarnição de vãos ☐	Ar condicionado ☐	Observações

Fotografia/pormenores



Morada	Rua da Tarde à Pia		Nº Polícia	13	Nº Edifício	169
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---	--

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura ☐	Estendais ☐	Socos ☒	Contadores ☐
Portas/Janelas ☒	Toldos/publicidade ☐	Iluminação ☐	Outros dissonantes ☒
Estores/portadas ☐	Cantaria/guarnição de vãos ☐	Ar condicionado ☐	Observações

porta, janelas e soco em mármore

Fotografia/pormenores



Morada	Rua Manuel Joaquim Piteira (Beco)		Nº Polícia	02	Nº Edifício	170
Proprietário	MARIA CÂNDIDA		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	1
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Volumetria dissonante
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis Observações				
Fachada dissonante ☒		☐ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA MANUEL JOAQUIM PITEIRA		Nº Polícia	01	Nº Edifício	171	
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01	
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto	
Protecção		Estado de Conservação	Mau		Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura				
		Cobertura com telha tradicional					
Tipo de estrutura		Fachada notáveis					
☐		☐					
Betão armado ☐		Chaminé ☐					
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐		Cimalha/sub-beirado ☐					
Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐		Cunhal/pilastras ☐					
Madeira ☐		Guarnição de vãos ☐					
Abóbadas ☐		Grades (vãos) ☐					
Outra estrutura ☐		Elementos litúrgicos ☐					
		Lanternim ☐					
Fachada dissonante ☐							
Rebocos/pintura ☐		Estendais ☐		Socos ☐		Contadores ☐	
Portas/Janelas ☐		Toldos/publicidade ☐		Iluminação ☐		Outros dissonantes ☐	
Estores/portadas ☐		Cantaria/guarnição de vãos ☐		Ar condicionado ☐		Observações ☐	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA MANUEL JOAQUIM PITEIRA		Nº Polícia	03/05	Nº Edifício	172
Proprietário	JOSÉ TEODÓSIO GOMES		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02
Época construção		Tipologia	Sem Tipologia		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Volumetria dissonante
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional	

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☒	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA MANUEL JOAQUIM PITEIRA		Nº Polícia	08/08 A	Nº Edifício	174
Proprietário	JOAQUINA	Nº Pisos	1	Nº de Fogos	02	Fogos
Época construção		Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação	Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional			

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante	☐
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☐
Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA MANUEL JOAQUIM PITEIRA		Nº Polícia	11	Nº Edifício	175
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Sem Tipologia	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat IV - correcção/subst		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura	☐	Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☒	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	RUA MANUEL JOAQUIM PITEIRA		Nº Polícia	13	Nº Edifício	176
Proprietário	ADELAIDE GALHOFO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante		☒ Rebocos/pintura ☐ Estendais ☐ Socos ☐ Contadores ☒ Portas/Janelas ☐ Toldos/publicidade ☐ Iluminação ☐ Outros dissonantes ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Ar condicionado ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	11/11a	Nº Edifício	0
Proprietário	JOAQUIM DE JESUS BASILIO		Nº Pisos	2	Nº de Fogos	1
Época construção		Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Piso recuado dissonante	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Em Terraço		

Tipo de estrutura	☒	Fachada notáveis	☐
Betão armado	☐	Chaminé	☐
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☒	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☒	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☐

Fachada dissonante	☒
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☒
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☐
Outros dissonantes	☐
Observações	

Fotografia/pormenores



Morada	Rua dos Curtidos		Nº Polícia	22	Nº Edifício	0
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	01
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---

Fachada dissonante ☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☒ Estores/portadas ☐	Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐	Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐	Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações
--	--	---	---

porta e cablagem eléctrica

Fotografia/pormenores



Morada	Rua do Arrabalde		Nº Polícia	02	Nº Edifício	0
Proprietário			Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Mau		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	Rua do Castelo	Nº Polícia	07	Nº Edifício	0		
Proprietário		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01	Fogos	0
Época construção		Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico		
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Mau	Grau de Integração	Cércea consolidada		
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação	Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis					
☐		☐					
Betão armado	☐	Chaminé	☐	Platibanda	☐		
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐	Rebocos decorativos	☐		
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐	Caixilharia	☐		
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐	Guardas	☐		
Abóbadas	☐	Grades (vãos)	☐	Outros notáveis	☐		
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐	Observações			
☐		Lanternim	☐				
Fachada dissonante ☐							
Rebocos/pintura	☐	Estendais	☐	Socos	☐	Contadores	☐
Portas/Janelas	☐	Toldos/publicidade	☐	Iluminação	☐	Outros dissonantes	☐
Estores/portadas	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐	Ar condicionado	☐	Observações	

Fotografia/pormenores

Morada	Praça D. Dinis		Nº Polícia	01	Nº Edifício	0
Proprietário	Paróquia (Casa do Pároco)		Nº Pisos	20	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat I - obras de restauro		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐		☒				
Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☒ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐				
		Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☒ Observações				
Fachada dissonante ☐						
Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐		Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐				
		Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D. Dinis		Nº Polícia	02/03	Nº Edifício	0
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02
Época construção			Tipologia	Habitação popular	Valor Arquitectónico	Sem interesse arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat I - obras de restauro		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura ☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
---	---	--

Fachada dissonante ☒

Rebocos/pintura ☐	Estendais ☐	Socos ☐	Contadores ☒
Portas/Janelas ☒	Toldos/publicidade ☐	Iluminação ☐	Outros dissonantes ☐
Estores/portadas ☐	Cantaria/guarnição de vãos ☐	Ar condicionado ☐	Observações

janelas de alumínio

Fotografia/pormenores



Morada	Praça D. Dinis		Nº Polícia	24/25/26	Nº Edifício	0
Proprietário			Nº Pisos	2	Nº de Fogos	02
Época construção	Séc.XVI	Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Mau		Grau de Integração	Fachada a preservar
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☒ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim				
		☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☒ Caixilharia ☐ Guardas ☒ Outros notáveis ☐ Observações				
Fachada dissonante		balcão				
☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações				
		cabos				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	84	Nº Edifício	89
Proprietário	MARIA CATARINA RIBEIRO LOPES		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	
Categoria de Protecção		Tipo de cobertura				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante ☒		☐ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

porta em alumínio

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DE MONTOITO		Nº Polícia	86	Nº Edifício	90
Proprietário	ESTEFÂNIA CURADO		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura			
		Cobertura com telha tradicional				
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações 				
Fachada dissonante						
☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐ Contadores ☐ Outros dissonantes ☐ Observações 				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO - ENOTECA		Nº Polícia	03/05	Nº Edifício	91
Proprietário	CÂMARA MUNICIPAL	Nº Pisos	1	Nº de Fogos	01	Fogos
Época construção	Séc. XVII	Tipologia	Actividades tradicionais	Valor Arquitectónico	Com elementos notáveis	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Bom	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação	Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional			

Tipo de estrutura ☒ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☒ Madeira ☒ Abóbadas ☒ Outra estrutura PAREDES E ARCOS EM PEDRA E TIJOLO	Fachada notáveis ☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☒ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☒ Observações GRANITO E MÁRMORE GRADES DE
--	--	---

Fachada dissonante ☒ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐	Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐	Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐	Contadores ☒ Outros dissonantes ☐ Observações
---	--	---	--

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO		Nº Polícia	07/09	Nº Edifício	92
Proprietário			Nº Pisos	0	Nº de Fogos	02
Época construção		Tipologia	Habitação popular		Valor Arquitectónico	Valor de Conjunto
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura			
Tipo de estrutura		Fachada notáveis				
☐ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☐ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura		☐ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☐ Grades (vãos) ☐ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim				
☐ Fachada dissonante ☐ Rebocos/pintura ☐ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas		☐ Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado				
		☐ Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações				

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO (QUARTEL)		Nº Polícia	13/15	Nº Edifício	93
Proprietário	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA		Nº Pisos	1	Nº de Fogos	02
Época construção	Séc. XVIII	Tipologia	Militar	Valor Arquitectónico	Com valor Arquitectónico	
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável	Grau de Integração	Cércea consolidada	
Categoria de Protecção	Cat III - obras de renovação		Tipo de cobertura	Cobertura com telha tradicional		

Tipo de estrutura	☐	Fachada notáveis	☒
Betão armado	☐	Chaminé	☒
Paredes resistentes de alvenaria de tijolo	☐	Cimalha/sub-beirado	☐
Paredes mestras de alvenarias de pedra	☐	Cunhal/pilastras	☐
Madeira	☐	Guarnição de vãos	☐
Abóbadas	☒	Grades (vãos)	☐
Outra estrutura		Elementos litúrgicos	☐
		Lanternim	☒
		Platibanda	☐
		Rebocos decorativos	☐
		Caixilharia	☐
		Guardas	☐
		Outros notáveis	☒
		Observações	CHAMINÉ DATADA DE 1869

Fachada dissonante	☒
Rebocos/pintura	☐
Portas/Janelas	☐
Estores/portadas	☐
Estendais	☐
Toldos/publicidade	☐
Cantaria/guarnição de vãos	☐
Socos	☐
Iluminação	☐
Ar condicionado	☐
Contadores	☒
Outros dissonantes	☒
Observações	antena de TV

Fotografia/pormenores



Morada	RUA DO CASTELO HOSPITAL DO CONCELHO		Nº Polícia		Nº Edifício	95
Proprietário	STª CASA DA MISERICÓRDIA		Nº Pisos		Nº de Fogos	
Época construção		Tipologia	Religioso		Valor Arquitectónico	Edifício Notável
Protecção	Zona de Protecção	Estado de Conservação	Razoável		Grau de Integração	Cércea consolidada
Categoria de Protecção	Cat II - reabilitação		Tipo de cobertura		Cobertura com telha tradicional	

Tipo de estrutura ☒ Betão armado ☐ Paredes resistentes de alvenaria de tijolo ☒ Paredes mestras de alvenarias de pedra ☐ Madeira ☐ Abóbadas ☐ Outra estrutura 	Fachada notáveis ☒ Chaminé ☐ Cimalha/sub-beirado ☐ Cunhal/pilastras ☐ Guarnição de vãos ☒ Grades (vãos) ☒ Elementos litúrgicos ☐ Lanternim ☐	Platibanda ☐ Rebocos decorativos ☐ Caixilharia ☐ Guardas ☐ Outros notáveis ☐ Observações
--	---	--

Fachada dissonante ☒ Rebocos/pintura ☒ Portas/Janelas ☐ Estores/portadas ☐	Estendais ☐ Toldos/publicidade ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐	Socos ☐ Iluminação ☐ Ar condicionado ☐	Contadores ☐ Outros dissonantes ☒ Observações
--	--	---	--

GRELHAS

Fotografia/pormenores

