

Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☐
- Habitação Nobre ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☒

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☐
- Sem interesse arquitectónico ☒

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☐
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☒
- Fachada c/ elementos dissonantes ☒

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub ☒

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐
- Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☒
- Cantaria/guarnição de vãos ☒
- Caixilhariás ☒
- Estores ☒
- Portadas ☐
- Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

8/10

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☐
- Habitação Nobre
- ☒
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☒
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☒
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☐

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☐
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☒

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

22

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

24/26

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☒

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

28/30A

Nº pisos

03

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

32/36

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

38/40

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☒
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☒

- Bom☐
- Razoável☒
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☒
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Morada Comendador Ruy Gomes Nº polícia 44

Nº pisos 02

Nº Pisos admissíveis: 02

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☐
- Mau ☒
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☒
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☒

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☒
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

46

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☒

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

48/50

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos

N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicional/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☒
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☐

- Cércea consolidada ☐
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☒
- Estores ☒
- Portadas ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

54

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

56

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☒

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☐

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores


☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

58

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

60

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☐
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☒

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☐
- Sem interesse arquitectónico☒

Estado de conservação ☒

- Bom☐
- Razoável☒
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☐
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado☒
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☒
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

5/5A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

7

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☒
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☒

- Bom☐
- Razoável☒
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☒
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☒
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☒
- Grades/guardas
- ☒
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

23/23A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☒

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

25

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☐

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☒

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☒

Grades/guardas

☒

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☐

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☒
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☐

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☐

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☒
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☒
- Grades/guardas
- ☒
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

31/33

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☒

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☒

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☒

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☒

Guarnição de vãos

☒

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☐
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☒
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☐
- Sem interesse arquitectónico☒

Estado de conservação ☒

- Bom☐
- Razoável☒
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☐
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☒

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☐
- Cat IV-obras de correcção/sub☒

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado☒
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☐

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

41/41A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☐
- Sem interesse arquitectónico☒

Estado de conservação ☒

- Bom☒
- Razoável☐
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☐
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☒
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☐
- Cat IV-obras de correcção/sub☒

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

49/49A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

51/53

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Comendador Ruy Gomes

Nº polícia

55/57

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☐

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Mouzinho de Albuquerque

Nº polícia

2

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Mouzinho de Albuquerque

Nº polícia

4

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Mouzinho de Albuquerque

Nº polícia

6

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

Religioso

Militar

Habitação Popular

Habitação Nobre

Actividades Tradicionais/Garagem

Outras

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Valor Arquitectónico

Edifício Notável

Com Valor Arquitectónico

Com elementos notáveis

Valor de Conjunto

Sem interesse arquitectónico

☒

☐

☐

☒

☐

Estado de conservação

Bom

Razoável

Mau

Ruína

☒

☐

☐

☐

Grau de integração

Cércea consolidada

Fachada a Preservar

Volumetria dissonante

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

☐

☐

☐

Categoria de Protecção

Cat I-obras de restauro

Cat II-obras de reabilitação

Cat III-obras de renovação

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

☐

☒

☐

Elementos Notáveis

Chaminé

Cunhal/pilastra

Guarnição de vãos

Caixilharia

Grades/guardas

Varandas/balcão

Rebocos decorativos

Lanternim

Outros:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Elementos dissonantes

Ar condicionado

Cabos

Socos

Cantaria/guarnição de vãos

Caixilharias

Estores

Portadas

Outros ED:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fotografia

A photograph showing the exterior of a building. A white, retractable awning is extended over the entrance area. The entrance has a dark doorway flanked by light-colored walls. There are some windows visible above the entrance. The building appears to be a residential or commercial structure.

Morada

Mouzinho de Albuquerque

Nº polícia

1

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Mouzinho de Albuquerque

Nº polícia

03

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Mouzinho de Albuquerque

Nº polícia

05

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☒
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua do Calvário

Nº polícia

2

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☐

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua do Calvário

Nº polícia

4

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☒

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua do Calvário

Nº polícia

6

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua do Calvário

Nº polícia

08

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua do Calvário

Nº polícia

12

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua do Calvário

Nº polícia

14

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua do Calvário

Nº polícia

11/11A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua do Calvário

Nº polícia

09

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua do Calvário

Nº polícia

07

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua do Calvário

Nº polícia

05

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☒

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

platibanda

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua do Calvário

Nº polícia

3A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua do Calvário

Nº polícia

03

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Piçarras

Nº polícia

2/4

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

toldos

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☒
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☒

- Bom☒
- Razoável☐
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☐

- Cércea consolidada☐
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☒
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☐
- Cat IV-obras de correcção/sub☒

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☒
- Caixilharias☒
- Estores☒
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☒
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☒

- Bom☒
- Razoável☐
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☒
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☒
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Piçarras

Nº polícia

10/12

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Piçarras

Nº polícia

14/16

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Piçarras

Nº polícia

18

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☒
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Piçarras

Nº polícia

5A/7

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Piçarras

Nº polícia

11/19

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

publicidade

Fotografia



Morada

Piçarras

Nº polícia

21/22/25

Nº pisos

03

Nº Pisos admissíveis:

03

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

António José de Almeida

Nº polícia

01

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

Religioso

Militar

Habitação Popular

Habitação Nobre

Actividades Tradicionais/Garagem

Outras

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Valor Arquitectónico

Edifício Notável

Com Valor Arquitectónico

Com elementos notáveis

Valor de Conjunto

Sem interesse arquitectónico

☐

☐

☐

☒

☐

Estado de conservação

Bom

Razoável

Mau

Ruína

☐

☐

☒

☐

Grau de integração

Cércea consolidada

Fachada a Preservar

Volumetria dissonante

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

☐

☐

☐

Categoria de Protecção

Cat I-obras de restauro

Cat II-obras de reabilitação

Cat III-obras de renovação

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

☐

☒

☐

Elementos Notáveis

Chaminé

Cunhal/pilastra

Guarnição de vãos

Caixilharia

Grades/guardas

Varandas/balcão

Rebocos decorativos

Lanternim

Outros:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Elementos dissonantes

Ar condicionado

Cabos

Socos

Cantaria/guarnição de vãos

Caixilharias

Estores

Portadas

Outros ED:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fotografia

Morada

António José de Almeida

Nº polícia

03

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☒

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

06/10

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia ☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades

Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico ☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação ☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração ☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes ☒

Categoria de Protecção ☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis ☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

toldos

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

12/12A/1
2B

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades
Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

toldo

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☒
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada 5 de Outubro Nº polícia 28

Nº pisos 01

Nº Pisos admissíveis: 01

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☐
- Sem interesse arquitectónico ☒

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☒

Grau de integração ☐

- Cércea consolidada ☐
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

1

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

11

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia ☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades

Tradicional/Garagem

☐

Outras

☐Valor Arquitectónico ☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☒

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐Estado de conservação ☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐Grau de integração ☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐Categoria de Protecção ☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐Elementos Notáveis ☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

platibanda

Elementos dissonantes ☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

toldos

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

13

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☐

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

15

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia ☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades

Tradicional/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico ☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação ☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração ☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção ☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis ☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

17/17A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

21

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia ☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades

Tradicional/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico ☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico ☒

Estado de conservação ☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração ☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes ☒

Categoria de Protecção ☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub ☒

Elementos Notáveis ☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

23

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia ☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades

Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico ☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação ☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração ☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes ☒

Categoria de Protecção ☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis ☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

25

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia ☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades
Tradicional/Garagem

☒

Outras

☐

Valor Arquitectónico ☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico ☒

Estado de conservação ☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração ☒

Cércea consolidada ☒

Fachada a Preservar ☐

Volumetria dissonante ☐

Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis ☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

27/29

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

publicidade

Fotografia



Morada 5 de Outubro Nº polícia 31

Nº pisos 01

Nº Pisos admissíveis: 01

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicional/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☐
- Sem interesse arquitectónico ☒

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☒
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☒

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☒
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED: publicidade

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

33/33A

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☒

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☒
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☐
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☒

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

45/51

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia ☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades

Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico ☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação ☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração ☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção ☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis ☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

53

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia ☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades

Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico ☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação ☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração ☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção ☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis ☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

55

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

Religioso

Militar

Habitação Popular

Habitação Nobre

Actividades Tradicionais/Garagem

Outras

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Valor Arquitectónico

Edifício Notável

Com Valor Arquitectónico

Com elementos notáveis

Valor de Conjunto

Sem interesse arquitectónico

☐

☐

☐

☒

☐

Estado de conservação

Bom

Razoável

Mau

Ruína

☐

☒

☐

☐

Grau de integração

Cércea consolidada

Fachada a Preservar

Volumetria dissonante

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

☐

☐

☐

Categoria de Protecção

Cat I-obras de restauro

Cat II-obras de reabilitação

Cat III-obras de renovação

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

☐

☒

☐

Elementos Notáveis

Chaminé

Cunhal/pilastra

Guarnição de vãos

Caixilharia

Grades/guardas

Varandas/balcão

Rebocos decorativos

Lanternim

Outros:

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

portas

Elementos dissonantes

Ar condicionado

Cabos

Socos

Cantaria/guarnição de vãos

Caixilharias

Estores

Portadas

Outros ED:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☒
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐
- Outros:
-

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐
- Outros ED:
-

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

59/59A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia ☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades

Tradicional/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico ☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico ☒

Estado de conservação ☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração ☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis ☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

5 de Outubro

Nº polícia

61

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☒

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Mazombo

Nº polícia

2/4

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Mazombo

Nº polícia

10

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Mazombo

Nº polícia

12

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Mazombo

Nº polícia

14/14A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☒
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☒

- Bom☐
- Razoável☐
- Mau☒
- Ruína☐

Grau de integração ☐

- Cércea consolidada☐
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☒
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Mazombo

Nº polícia

28

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Mazombo

Nº polícia

32

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Mazombo

Nº polícia

23

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Mazombo

Nº polícia

25/31

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Mazombo

Nº polícia

37/41

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

1

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

03

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

05

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

07

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

09

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

11/13

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

15/15A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☒
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☒
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

21

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

23

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

25

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

31/33

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

35

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

02

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

4/4A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

6/6A

Nº pisos

03

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

08

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☒

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☐

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos

N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionalis/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

12

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☐

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

16/16A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

18

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

20

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

22

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

26

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

28

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

30

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

34

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☒
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

40/40A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

42

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

Religioso

Militar

Habitação Popular

Habitação Nobre

Actividades Tradicionais/Garagem

Outras

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Valor Arquitectónico

Edifício Notável

Com Valor Arquitectónico

Com elementos notáveis

Valor de Conjunto

Sem interesse arquitectónico

☐

☐

☐

☒

☐

Estado de conservação

Bom

Razoável

Mau

Ruína

☐

☐

☒

☐

Grau de integração

Cércea consolidada

Fachada a Preservar

Volumetria dissonante

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

☐

☐

☐

Categoria de Protecção

Cat I-obras de restauro

Cat II-obras de reabilitação

Cat III-obras de renovação

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

☐

☒

☐

Elementos Notáveis

Chaminé

Cunhal/pilastra

Guarnição de vãos

Caixilharia

Grades/guardas

Varandas/balcão

Rebocos decorativos

Lanternim

Outros:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Elementos dissonantes

Ar condicionado

Cabos

Socos

Cantaria/guarnição de vãos

Caixilharias

Estores

Portadas

Outros ED:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fotografia

Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

44/46

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

48/50

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☒
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☒

- Bom☐
- Razoável☒
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☒

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☐
- Cat IV-obras de correcção/sub☒

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☒
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☒
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

54

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

56

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☒
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☒

- Bom☐
- Razoável☒
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☒
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

60

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Montoito

Nº polícia

62

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☐

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☒
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos 01

Nº Pisos admissíveis: 01

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☐
- Habitação Nobre ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem ☒
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☐
- Mau ☒
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

7/11

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

13/15

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☐

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

21

Nº pisos

03

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

23

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

25

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores


☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

27

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

27A

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

29

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

Tipologia

Religioso

Militar

Habitação Popular

Habitação Nobre

Actividades Tradicionais/Garagem

Outras

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Valor Arquitectónico

Edifício Notável

Com Valor Arquitectónico

Com elementos notáveis

Valor de Conjunto

Sem interesse arquitectónico

☐

☐

☐

☐

☐

Estado de conservação

Bom

Razoável

Mau

Ruína

☐

☐

☐

☐

Grau de integração

Cércea consolidada

Fachada a Preservar

Volumetria dissonante

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

☐

☐

☐

Categoria de Protecção

Cat I-obras de restauro

Cat II-obras de reabilitação

Cat III-obras de renovação

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

☐

☐

☐

Elementos Notáveis

Chaminé

Cunhal/pilastra

Guarnição de vãos

Caixilharia

Grades/guardas

Varandas/balcão

Rebocos decorativos

Lanternim

Outros:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Elementos dissonantes

Ar condicionado

Cabos

Socos

Cantaria/guarnição de vãos

Caixilharias

Estores

Portadas

Outros ED:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☒
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

33

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☐

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

35

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☐

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

37

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

39

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

41

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

43/43A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

45

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☐

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☐

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☐

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

47

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☐
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☒

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

51

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

53

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

55

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

57/59

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

61

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada Rua 1º Dezembro Nº polícia 02

Nº pisos 02

Nº Pisos admissíveis: 02

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☐
- Habitação Nobre ☒
- Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☒
- Valor de Conjunto ☐
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☒
- Cat III-obras de renovação ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☒

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☒
- Lanternim ☐

Outros: platibanda

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilhariás ☐
- Estores ☐
- Portadas ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

04

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☒
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

08

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

10/12

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1º Dezembro

Nº polícia

28

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☐
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☐

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☐
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☐

- Bom☐
- Razoável☐
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☐

- Cércea consolidada☐
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☐

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☐
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☒
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☒
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☒
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Dr José Luis Tavares

Nº polícia

03

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Dr José Luis Tavares

Nº polícia

05

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Dr José Luis Tavares

Nº polícia

11

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☐
- Habitação Nobre
- ☒
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☒
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☒
- Guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☒
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Dr José Luis Tavares

Nº polícia

15/21

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☒

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☒

Grades/guardas

☒

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Dr José Luis Tavares

Nº polícia

27

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Publicidade

Fotografia



Tipologia ☐

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☐
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☐

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☐
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☐

- Bom☐
- Razoável☐
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☐

- Cércea consolidada☐
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☐

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☐
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☐
- Sem interesse arquitectónico☒

Estado de conservação ☒

- Bom☐
- Razoável☒
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☐
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☒

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☐
- Cat IV-obras de correcção/sub☒

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☒
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☒
- Estores☒
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Morada	Dr José Luis Tavares	Nº polícia	12/14
Nº pisos	02	Nº Pisos admissíveis:	02

Tipologia ☒		Categoria de Protecção ☒	
Religioso ☐		Cat I-obras de restauro ☐	
Militar ☐		Cat II-obras de reabilitação ☐	
Habitação Popular ☒		Cat III-obras de renovação ☒	
Habitação Nobre ☐		Cat IV-obras de correcção/sub ☐	
Actividades Tradicionais/Garagem ☐			
Outras ☐		Elementos Notáveis ☐	
		Chaminé ☐	
Valor Arquitectónico ☒		Cunhal/pilastra ☐	
Edifício Notável ☐		Guarnição de vãos ☐	
Com Valor Arquitectónico ☐		Caixilharia ☐	
Com elementos notáveis ☐		Grades/guardas ☐	
Valor de Conjunto ☒		Varandas/balcão ☐	
Sem interesse arquitectónico ☐		Rebocos decorativos ☐	
		Lanternim ☐	
Estado de conservação ☒		Outros:	
Bom ☐			
Razoável ☒		Elementos dissonantes ☒	
Mau ☐		Ar condicionado ☐	
Ruína ☐		Cabos ☐	
		Socos ☐	
Grau de integração ☒		Cantaria/guarnição de vãos ☐	
Cércea consolidada ☒		Caixilharias ☒	
Fachada a Preservar ☐		Estores ☒	
Volumetria dissonante ☐		Portadas ☐	
Fachada c/ elementos dissonantes ☒		Outros ED: publicidade	

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionalis/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☒
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☒

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☒
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

11

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☒

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

platibanda e porta

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

13

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☒

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☐

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

porta e platibanda

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

19/21/23

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

27/29

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☒

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

35/37

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☒
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☒
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☒
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☒
- Guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

45/47

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☒
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

51/53

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

55/57

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

tinta texturada

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

59

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

61/63/65

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

67

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

porta

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

02

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

2A/4/6

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☐

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☐

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos

N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☐
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☒

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☒
- Estores ☐
- Portadas ☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

20/20A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

22

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

porta

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☒
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

26/28

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☒
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

40/42/42A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☒
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☒

- Bom☒
- Razoável☐
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☒
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua D. Arnilda e Eliezer Kamneszky

Nº polícia

46-46A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☐
- Mau ☒
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☒

- Chaminé ☒
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☒
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☐

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☐
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☒
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☒

- Bom☐
- Razoável☒
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☒
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☒

- Chaminé☒
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada	Rua Cândido dos Reis	Nº polícia	1/5
Nº pisos	02	Nº Pisos admissíveis:	02

Tipologia ☒	Categoria de Protecção ☒
Religioso ☐ Militar ☐ Habitação Popular ☒ Habitação Nobre ☐ Actividades Tradicionais/Garagem ☐ Outras ☐	Cat I-obras de restauro ☐ Cat II-obras de reabilitação ☒ Cat III-obras de renovação ☐ Cat IV-obras de correcção/sub ☐
Valor Arquitectónico ☒	Elementos Notáveis ☒
Edifício Notável ☐ Com Valor Arquitectónico ☐ Com elementos notáveis ☒ Valor de Conjunto ☐ Sem interesse arquitectónico ☐	Chaminé ☐ Cunhal/pilastra ☒ Guarnição de vãos ☐ Caixilharia ☐ Grades/guardas ☐ Varandas/balcão ☐ Rebocos decorativos ☒ Lanternim ☐ Outros: emolduramento de vãos
Estado de conservação ☒	Elementos dissonantes ☒
Bom ☐ Razoável ☒ Mau ☐ Ruína ☐	Ar condicionado ☐ Cabos ☐ Socos ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☐ Caixilharias ☐ Estores ☐ Portadas ☐ Outros ED: publicidade
Grau de integração ☒	
Cércea consolidada ☒ Fachada a Preservar ☒ Volumetria dissonante ☐ Fachada c/ elementos dissonantes ☐	

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☒
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☒

- Bom☐
- Razoável☒
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☒
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☒
- Cat III-obras de renovação☐
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☒

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☒
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☒
- Lanternim☒

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☒
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

11/17

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

montras

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

19/21

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☒

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores


☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

23/25

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☒

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☒

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

porta

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

27

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores


☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

35/37

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

39/41

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

43/45

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

toldo

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☒
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☒

- Bom☒
- Razoável☐
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☒
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☒

- Chaminé☒
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

53

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

55/55A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

portas

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

57

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

59

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☒

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

cimalha

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

61

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

63

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

65

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

6/6A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

10/12

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

14

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

publicidade

Fotografia

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

toldo

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

20/20A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

22/22A

Nº pisos

03

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

24/26

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

Religioso

Militar

Habitação Popular

Habitação Nobre

Actividades Tradicionais/Garagem

Outras

Categoria de Protecção

Cat I-obras de restauro

Cat II-obras de reabilitação

Cat III-obras de renovação

Cat IV-obras de correcção/sub

Valor Arquitectónico

Edifício Notável

Com Valor Arquitectónico

Com elementos notáveis

Valor de Conjunto

Sem interesse arquitectónico

Estado de conservação

Bom

Razoável

Mau

Ruína

Grau de integração

Cércea consolidada

Fachada a Preservar

Volumetria dissonante

Fachada c/ elementos dissonantes

Elementos Notáveis

Chaminé

Cunhal/pilastra

Guarnição de vãos

Caixilharia

Grades/guardas

Varandas/balcão

Rebocos decorativos

Lanternim

Outros:

Elementos dissonantes

Ar condicionado

Cabos

Socos

Cantaria/guarnição de vãos

Caixilharias

Estores

Portadas

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

28/28A

Nº pisos

03

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

30/32

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

publicidade

Fotografia



Morada

Rua Cândido dos Reis

Nº polícia

34/36

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

toldos

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☐
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☒

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☒
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

03

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

05

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

Religioso

Militar

Habitação Popular

Habitação Nobre

Actividades Tradicionais/Garagem

Outras

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Valor Arquitectónico

Edifício Notável

Com Valor Arquitectónico

Com elementos notáveis

Valor de Conjunto

Sem interesse arquitectónico

☐

☐

☐

☒

☐

Estado de conservação

Bom

Razoável

Mau

Ruína

☒

☐

☐

☐

Grau de integração

Cércea consolidada

Fachada a Preservar

Volumetria dissonante

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

☐

☐

☒

Categoria de Protecção

Cat I-obras de restauro

Cat II-obras de reabilitação

Cat III-obras de renovação

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

☐

☒

☐

Elementos Notáveis

Chaminé

Cunhal/pilastra

Guarnição de vãos

Caixilharia

Grades/guardas

Varandas/balcão

Rebocos decorativos

Lanternim

Outros:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Elementos dissonantes

Ar condicionado

Cabos

Socos

Cantaria/guarnição de vãos

Caixilharias

Estores

Portadas

Outros ED:

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

toldos

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

5B/7

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

7A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

toldos

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

9/9A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☒

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

porta

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

11/15

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

17

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia ☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades

Tradicional/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico ☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico ☒

Estado de conservação ☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração ☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis ☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☐
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☒

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

19/21

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

23/31

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

39

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐


Portadas

☐

Outros ED:

publicidade

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☒
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☒
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

45

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

47/55

Nº pisos

03

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

10-12

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

Cimalha

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

16

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

publicidade e toldos

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☒
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☐

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☒
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☒
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

28/30

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☒

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☒

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

cimalha

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

32/32A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

cimalha

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☐

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

36

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

publicidade

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

38/38A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☒
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

42/44

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

46/48

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Manuel Joaquim da Silva

Nº polícia

50/52

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☐
- Sem interesse arquitectónico☒

Estado de conservação ☒

- Bom☐
- Razoável☐
- Mau☒
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☐

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☐
- Cat IV-obras de correcção/sub☒

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

06

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

12/12A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionalis/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☐
- Sem interesse arquitectónico ☒

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☐
- Sem interesse arquitectónico☒

Estado de conservação ☒

- Bom☐
- Razoável☒
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☒
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☒
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

22

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

24

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

26

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

28

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

30/30A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

32

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☒
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☒

- Bom☒
- Razoável☐
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☒
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☒
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☒
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☒
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

40

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☒

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☒

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☒

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☒

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☒

Grades/guardas

☒

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

cimalha

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

42/44

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

11A/13

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☐

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☒
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

17/19

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

toldo

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

21

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☒
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

25

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

27

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☒
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☒
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

35/35A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☒

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☒

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

37/39

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☒

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☒

Caixilharia

☒

Grades/guardas

☒

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos

N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☒
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☒

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☒
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☒
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☐

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☒
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

51

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Miguel Bombarda

Nº polícia

53

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

1

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

3

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

05

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☒

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☒

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☒

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

7/9

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

publicidade

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

13

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores


☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

15

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☐

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

19/21

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

23

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

25/27

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☒

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

29

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

31/35

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☒
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☒
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

41/43

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☒

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

45

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

47/47A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

51

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

53/55

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

57

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☒

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☒
- Cat III-obras de renovação ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☒
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☒
- Estores ☒
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

61

Nº pisos

03

Nº Pisos admissíveis:

03

Tipologia

Religioso

Militar

Habitação Popular

Habitação Nobre

Actividades Tradicionais/Garagem

Outras

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Valor Arquitectónico

Edifício Notável

Com Valor Arquitectónico

Com elementos notáveis

Valor de Conjunto

Sem interesse arquitectónico

☐

☐

☐

☒

☐

Estado de conservação

Bom

Razoável

Mau

Ruína

☒

☐

☐

☐

Grau de integração

Cércea consolidada

Fachada a Preservar

Volumetria dissonante

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

☐

☒

☒

Categoria de Protecção

Cat I-obras de restauro

Cat II-obras de reabilitação

Cat III-obras de renovação

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

☐

☐

☒

Elementos Notáveis

Chaminé

Cunhal/pilastra

Guarnição de vãos

Caixilharia

Grades/guardas

Varandas/balcão

Rebocos decorativos

Lanternim

Outros:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Elementos dissonantes

Ar condicionado

Cabos

Socos

Cantaria/guarnição de vãos

Caixilharias

Estores

Portadas

Outros ED:

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

2/4

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☒

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☒

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

balaustrada

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

06

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

08

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

10/10A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☐

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

12/12A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

varanda c/ azulejos

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☒
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

20/22

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☒
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☐

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☐

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

28

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☒
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☒

- Bom☐
- Razoável☒
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☒

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☒
- Cat III-obras de renovação☐
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☒

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☒
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☒
- Estores☒
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

32/34

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☒

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Maria Elisa da Silva Queimado

Nº polícia

38/40

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Martins

Nº polícia

38

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Martins

Nº polícia

40

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Martins

Nº polícia

42

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☐

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

potão de garagem

Fotografia



Morada

Travessa do Martins

Nº polícia

44

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Martins

Nº polícia

46

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☐

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Martins

Nº polícia

48/50

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☐
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☒

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua João Anastácio da Rosa

Nº polícia

3/5

Nº pisos

03

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

publicidade e toldo

Fotografia



Morada

Rua João Anastácio da Rosa

Nº polícia

7/9/9A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☒
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua João Anastácio da Rosa

Nº polícia

4/4A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☐
- Sem interesse arquitectónico☒

Estado de conservação ☒

- Bom☒
- Razoável☐
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☐
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☐
- Cat IV-obras de correcção/sub☒

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☒
- Cantaria/guarnição de vãos☒
- Caixilharias☐
- Estores☒
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☐
- Sem interesse arquitectónico ☒

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☒
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub ☒

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☐
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☒

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☒
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☒
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Mouzinho de Albuquerque

Nº polícia

06

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Mouzinho de Albuquerque

Nº polícia

01

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☒
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Mouzinho de Albuquerque

Nº polícia

05

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☒
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☒

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☒
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☒
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Perdigão

Nº polícia

04

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Perdigão

Nº polícia

4B

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

toldos

Fotografia



Nº pisos

Nº Pisos admissíveis:

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☒
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Perdigão

Nº polícia

14

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☒
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☐

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☐

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☐

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☐

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

Nº Pisos admissíveis:

Tipologia

- Religioso
-
- Militar
-
- Habitação Popular
-
- Habitação Nobre
-
- Actividades Tradicionais/Garagem
-
- Outras
-

Valor Arquitectónico

- Edifício Notável
-
- Com Valor Arquitectónico
-
- Com elementos notáveis
-
- Valor de Conjunto
-
- Sem interesse arquitectónico
-

Estado de conservação

- Bom
-
- Razoável
-
- Mau
-
- Ruína
-

Grau de integração

- Cércea consolidada
-
- Fachada a Preservar
-
- Volumetria dissonante
-
- Fachada c/ elementos dissonantes
-

Categoria de Protecção

- Cat I-obras de restauro
-
- Cat II-obras de reabilitação
-
- Cat III-obras de renovação
-
- Cat IV-obras de correcção/sub
-

Elementos Notáveis

- Chaminé
-
- Cunhal/pilastra
-
- Guarnição de vãos
-
- Caixilharia
-
- Grades/guardas
-
- Varandas/balcão
-
- Rebocos decorativos
-
- Lanternim
-

Outros:

Elementos dissonantes

- Ar condicionado
-
- Cabos
-
- Socos
-
- Cantaria/guarnição de vãos
-
- Caixilharias
-
- Estores
-
- Portadas
-

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Perdigão

Nº polícia

20 A
Rua

Nº pisos

Nº Pisos admissíveis:

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☐

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☐

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☐

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Largo 25 de Abril

Nº polícia

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Largo 25 de Abril

Nº polícia

11

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☒

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☒

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

platibanda

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

publicidade

Fotografia



Morada Largo 25 de Abril Nº polícia 07

Nº pisos 02 Nº Pisos admissíveis: 02

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☐
- Habitação Nobre ☒
- Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☒
- Valor de Conjunto ☐
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☒
- Cat III-obras de renovação ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☒

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☒
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada Largo 25 de Abril N° polícia 09

N° pisos 02 N° Pisos admissíveis: 02

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☒
- Cat III-obras de renovação ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Largo 25 de Abril

Nº polícia

05

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

toldos e publicidade

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☒
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☒
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

toldos e publicidade

Fotografia



Morada

Praça da República

Nº polícia

12/13

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Praça da República

Nº polícia

14

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

toldo

Fotografia



Morada

Praça da República

Nº polícia

14

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada	Praça da República	Nº polícia	19
Nº pisos	02	Nº Pisos admissíveis:	02

Tipologia ☒		Categoria de Protecção ☒	
Religioso ☐		Cat I-obras de restauro ☐	
Militar ☐		Cat II-obras de reabilitação ☐	
Habitação Popular ☒		Cat III-obras de renovação ☒	
Habitação Nobre ☐		Cat IV-obras de correcção/sub ☐	
Actividades Tradicionais/Garagem ☐			
Outras ☐		Elementos Notáveis ☐	
		Chaminé ☐	
Valor Arquitectónico ☒		Cunhal/pilastra ☐	
Edifício Notável ☐		Guarnição de vãos ☐	
Com Valor Arquitectónico ☐		Caixilharia ☐	
Com elementos notáveis ☐		Grades/guardas ☐	
Valor de Conjunto ☒		Varandas/balcão ☐	
Sem interesse arquitectónico ☐		Rebocos decorativos ☐	
		Lanternim ☐	
Estado de conservação ☒		Outros:	
Bom ☐			
Razoável ☒		Elementos dissonantes ☒	
Mau ☐		Ar condicionado ☐	
Ruína ☐		Cabos ☐	
		Socos ☐	
Grau de integração ☒		Cantaria/guarnição de vãos ☐	
Cércea consolidada ☐		Caixilharias ☐	
Fachada a Preservar ☒		Estores ☐	
Volumetria dissonante ☐		Portadas ☐	
Fachada c/ elementos dissonantes ☐		Outros ED: publicidade e toldos	

Fotografia



Morada

Praça da República

Nº polícia

20

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

toldos

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 2 ao Bairro António Festas

Nº polícia

8/12

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☒

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☐

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa de Cima

Nº polícia

02

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa de Cima

Nº polícia

3/5

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa de Cima

Nº polícia

07

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa de Cima

Nº polícia

08

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☒
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☒

- Bom☒
- Razoável☐
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☒
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa de Cima

Nº polícia

10

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa de Cima

Nº polícia

11 r 5 de

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☒

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☒

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☒

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☒

Outros:

balaustrada

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa de Cima

Nº polícia

12

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa de Cima

Nº polícia

14

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☒

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

1/3

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

3A/3B

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☒

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

3C/5/5A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

07

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

09

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

0

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

02

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

06

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

8A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

10/12

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

14

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

16

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

18

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

20

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

24

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

26

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa do Falé

Nº polícia

28

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua das Ameixieiras

Nº polícia

1/1A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☒

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☒

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☒

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☒

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☒

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☒

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☒
- Sem interesse arquitectónico☐

Estado de conservação ☒

- Bom☒
- Razoável☐
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☒
- Cat IV-obras de correcção/sub☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☐
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☐
- Portadas☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua das Ameixeiras

Nº polícia

09

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua das Ameixieiras

Nº polícia

11

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua das Ameixeiras

Nº polícia

13

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☒

- Chaminé
- ☒
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☐
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua das Ameixeiras

Nº polícia

19

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

poste de iluminação

Fotografia



Morada

Ruinha

Nº polícia

2

Nº pisos

0

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

Religioso

Militar

Habitação Popular

Habitação Nobre

Actividades Tradicionais/Garagem

Outras

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Valor Arquitectónico

Edifício Notável

Com Valor Arquitectónico

Com elementos notáveis

Valor de Conjunto

Sem interesse arquitectónico

☐

☐

☐

☐

☐

Estado de conservação

Bom

Razoável

Mau

Ruína

☐

☐

☐

☐

Grau de integração

Cércea consolidada

Fachada a Preservar

Volumetria dissonante

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

☐

☐

☐

Categoria de Protecção

Cat I-obras de restauro

Cat II-obras de reabilitação

Cat III-obras de renovação

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

☐

☐

☐

Elementos Notáveis

Chaminé

Cunhal/pilastra

Guarnição de vãos

Caixilharia

Grades/guardas

Varandas/balcão

Rebocos decorativos

Lanternim

Outros:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Elementos dissonantes

Ar condicionado

Cabos

Socos

Cantaria/guarnição de vãos

Caixilharias

Estores

Portadas

Outros ED:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fotografia



Morada

Ruinha

Nº polícia

4

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Ruinha

Nº polícia

6/6A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Ruinha

Nº polícia

8/10

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Ruinha

Nº polícia

15

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Ruinha

Nº polícia

13

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Ruinha

Nº polícia

11

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Ruinha

Nº polícia

09

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☒
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Ruinha

Nº polícia

05

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

Religioso

Militar

Habitação Popular

Habitação Nobre

Actividades Tradicionais/Garagem

Outras

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Valor Arquitectónico

Edifício Notável

Com Valor Arquitectónico

Com elementos notáveis

Valor de Conjunto

Sem interesse arquitectónico

☐

☐

☐

☒

☐

Estado de conservação

Bom

Razoável

Mau

Ruína

☐

☐

☒

☐

Grau de integração

Cércea consolidada

Fachada a Preservar

Volumetria dissonante

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

☐

☐

☐

Categoria de Protecção

Cat I-obras de restauro

Cat II-obras de reabilitação

Cat III-obras de renovação

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

☐

☒

☐

Elementos Notáveis

Chaminé

Cunhal/pilastra

Guarnição de vãos

Caixilharia

Grades/guardas

Varandas/balcão

Rebocos decorativos

Lanternim

Outros:

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Elementos dissonantes

Ar condicionado

Cabos

Socos

Cantaria/guarnição de vãos

Caixilharias

Estores

Portadas

Outros ED:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fotografia

Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Ruinha

Nº polícia

01

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

Religioso

Militar

Habitação Popular

Habitação Nobre

Actividades Tradicionais/Garagem

Outras

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Valor Arquitectónico

Edifício Notável

Com Valor Arquitectónico

Com elementos notáveis

Valor de Conjunto

Sem interesse arquitectónico

☐

☐

☐

☒

☐

Estado de conservação

Bom

Razoável

Mau

Ruína

☒

☐

☐

☐

Grau de integração

Cércea consolidada

Fachada a Preservar

Volumetria dissonante

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

☐

☐

☐

Categoria de Protecção

Cat I-obras de restauro

Cat II-obras de reabilitação

Cat III-obras de renovação

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

☐

☒

☐

Elementos Notáveis

Chaminé

Cunhal/pilastra

Guarnição de vãos

Caixilharia

Grades/guardas

Varandas/balcão

Rebocos decorativos

Lanternim

Outros:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Elementos dissonantes

Ar condicionado

Cabos

Socos

Cantaria/guarnição de vãos

Caixilharias

Estores

Portadas

Outros ED:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fotografia

A photograph of a traditional white-washed building with a dark wooden door and a tiled roof. A small, square, light-colored structure is visible on the roofline. The sky is overcast.

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Largo do Valado

Nº polícia

5/7

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☐
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☒
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Largo do Valado

Nº polícia

13

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☒
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Largo do Valado

Nº polícia

19

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Largo do Valado

Nº polícia

21/21A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

portadas

Fotografia



Morada Largo do Valado Nº polícia 02

Nº pisos 01

Nº Pisos admissíveis: 01

Tipologia ☒

Religioso ☐

Militar ☐

Habitação Popular ☒

Habitação Nobre ☐

Actividades ☐

Tradicional/Garagem ☐

Outras ☒

Valor Arquitectónico ☒

Edifício Notável ☐

Com Valor Arquitectónico ☐

Com elementos notáveis ☐

Valor de Conjunto ☐

Sem interesse arquitectónico ☒

Estado de conservação ☒

Bom ☐

Razoável ☒

Mau ☐

Ruína ☐

Grau de integração ☒

Cércea consolidada ☒

Fachada a Preservar ☐

Volumetria dissonante ☐

Fachada c/ elementos dissonantes ☒

Categoria de Protecção ☒

Cat I-obras de restauro ☐

Cat II-obras de reabilitação ☐

Cat III-obras de renovação ☐

Cat IV-obras de correcção/sub ☒

Elementos Notáveis ☐

Chaminé ☐

Cunhal/pilastra ☐

Guarnição de vãos ☐

Caixilharia ☐

Grades/guardas ☐

Varandas/balcão ☐

Rebocos decorativos ☐

Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

Ar condicionado ☒

Cabos ☐

Socos ☐

Cantaria/guarnição de vãos ☐

Caixilharias ☐

Estores ☐

Portadas ☐

Outros ED: toldos e publicidade

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☐
- Habitação Nobre ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☒

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☒
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Largo do Valado

Nº polícia

12/12B

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos

N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☐
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionalis/Garagem ☐
- Outras ☒

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☐
- Sem interesse arquitectónico ☒

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub ☒

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso☐
- Militar☐
- Habitação Popular☒
- Habitação Nobre☐
- Actividades Tradicionais/Garagem☐
- Outras☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável☐
- Com Valor Arquitectónico☐
- Com elementos notáveis☐
- Valor de Conjunto☐
- Sem interesse arquitectónico☒

Estado de conservação ☒

- Bom☒
- Razoável☐
- Mau☐
- Ruína☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada☒
- Fachada a Preservar☐
- Volumetria dissonante☐
- Fachada c/ elementos dissonantes☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro☐
- Cat II-obras de reabilitação☐
- Cat III-obras de renovação☐
- Cat IV-obras de correcção/sub☒

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé☐
- Cunhal/pilastra☐
- Guarnição de vãos☐
- Caixilharia☐
- Grades/guardas☐
- Varandas/balcão☐
- Rebocos decorativos☐
- Lanternim☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado☐
- Cabos☐
- Socos☒
- Cantaria/guarnição de vãos☐
- Caixilharias☐
- Estores☒
- Portadas☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua de Monsaraz

Nº polícia

01

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

Religioso

Militar

Habitação Popular

Habitação Nobre

Actividades Tradicionais/Garagem

Outras

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

Valor Arquitectónico

Edifício Notável

Com Valor Arquitectónico

Com elementos notáveis

Valor de Conjunto

Sem interesse arquitectónico

☐

☐

☒

☐

☐

Estado de conservação

Bom

Razoável

Mau

Ruína

☒

☐

☐

☐

Grau de integração

Cércea consolidada

Fachada a Preservar

Volumetria dissonante

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

☐

☐

☐

Categoria de Protecção

Cat I-obras de restauro

Cat II-obras de reabilitação

Cat III-obras de renovação

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

☒

☐

☐

Elementos Notáveis

Chaminé

Cunhal/pilastra

Guarnição de vãos

Caixilharia

Grades/guardas

Varandas/balcão

Rebocos decorativos

Lanternim

Outros:

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Elementos dissonantes

Ar condicionado

Cabos

Socos

Cantaria/guarnição de vãos

Caixilharias

Estores

Portadas

Outros ED:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fotografia



Morada

Rua de Monsaraz

Nº polícia

05

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

Religioso

Militar

Habitação Popular

Habitação Nobre

Actividades Tradicionais/Garagem

Outras

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Valor Arquitectónico

Edifício Notável

Com Valor Arquitectónico

Com elementos notáveis

Valor de Conjunto

Sem interesse arquitectónico

☐

☐

☐

☒

☐

Estado de conservação

Bom

Razoável

Mau

Ruína

☐

☒

☐

☐

Grau de integração

Cércea consolidada

Fachada a Preservar

Volumetria dissonante

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

☐

☐

☐

Categoria de Protecção

Cat I-obras de restauro

Cat II-obras de reabilitação

Cat III-obras de renovação

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

☐

☒

☐

Elementos Notáveis

Chaminé

Cunhal/pilastra

Guarnição de vãos

Caixilharia

Grades/guardas

Varandas/balcão

Rebocos decorativos

Lanternim

Outros:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Elementos dissonantes

Ar condicionado

Cabos

Socos

Cantaria/guarnição de vãos

Caixilharias

Estores

Portadas

Outros ED:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fotografia

A photograph of a traditional Portuguese building with a yellow facade and a green door, situated on a cobblestone street. The building has a white roofline and a small balcony above the door. The street is paved with cobblestones, and there are some trees and a flagpole in the background.

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☒
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☒
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

03

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☒
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☒
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☒
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Largo Duques de Bragança

Nº polícia

12/13

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada	Largo Duques de Bragança	Nº polícia	15/15A
Nº pisos	02	Nº Pisos admissíveis:	02

Tipologia ☒	Categoria de Protecção ☒
Religioso ☐ Militar ☐ Habitação Popular ☒ Habitação Nobre ☐ Actividades Tradicionais/Garagem ☐ Outras ☐	Cat I-obras de restauro ☐ Cat II-obras de reabilitação ☐ Cat III-obras de renovação ☒ Cat IV-obras de correcção/sub ☐
Valor Arquitectónico ☒	Elementos Notáveis ☐
Edifício Notável ☐ Com Valor Arquitectónico ☐ Com elementos notáveis ☐ Valor de Conjunto ☒ Sem interesse arquitectónico ☐	Chaminé ☐ Cunhal/pilastra ☐ Guarnição de vãos ☐ Caixilharia ☐ Grades/guardas ☐ Varandas/balcão ☐ Rebocos decorativos ☐ Lanternim ☐ Outros:
Estado de conservação ☒	Elementos dissonantes ☒
Bom ☒ Razoável ☐ Mau ☐ Ruína ☐	Ar condicionado ☐ Cabos ☐ Socos ☐ Cantaria/guarnição de vãos ☒ Caixilharias ☒ Estores ☐ Portadas ☒ Outros ED: toldo e publicidade
Grau de integração ☒	
Cércea consolidada ☐ Fachada a Preservar ☐ Volumetria dissonante ☒ Fachada c/ elementos dissonantes ☒	

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☐
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☒
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos

N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☐
- Sem interesse arquitectónico ☒

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☒
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☒

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub ☒

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☒
- Cantaria/guarnição de vãos ☒
- Caixilharias ☒
- Estores ☒
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☐
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☒
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☒
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☐

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua Vasco da Gama

Nº polícia

10
garagem

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

Religioso

Militar

Habitação Popular

Habitação Nobre

Actividades Tradicionais/Garagem

Outras

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Valor Arquitectónico

Edifício Notável

Com Valor Arquitectónico

Com elementos notáveis

Valor de Conjunto

Sem interesse arquitectónico

☐

☐

☐

☐

☐

Estado de conservação

Bom

Razoável

Mau

Ruína

☐

☐

☐

☐

Grau de integração

Cércea consolidada

Fachada a Preservar

Volumetria dissonante

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

☐

☐

☐

Categoria de Protecção

Cat I-obras de restauro

Cat II-obras de reabilitação

Cat III-obras de renovação

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

☐

☐

☐

Elementos Notáveis

Chaminé

Cunhal/pilastra

Guarnição de vãos

Caixilharia

Grades/guardas

Varandas/balcão

Rebocos decorativos

Lanternim

Outros:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Elementos dissonantes

Ar condicionado

Cabos

Socos

Cantaria/guarnição de vãos

Caixilharias

Estores

Portadas

Outros ED:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fotografia



Morada

Rua Vasco da Gama

Nº polícia

12

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

Religioso

Militar

Habitação Popular

Habitação Nobre

Actividades Tradicionais/Garagem

Outras

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Valor Arquitectónico

Edifício Notável

Com Valor Arquitectónico

Com elementos notáveis

Valor de Conjunto

Sem interesse arquitectónico

☐

☐

☐

☐

☒

Estado de conservação

Bom

Razoável

Mau

Ruína

☐

☒

☐

☐

Grau de integração

Cércea consolidada

Fachada a Preservar

Volumetria dissonante

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

☐

☐

☐

Categoria de Protecção

Cat I-obras de restauro

Cat II-obras de reabilitação

Cat III-obras de renovação

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

☐

☒

☐

Elementos Notáveis

Chaminé

Cunhal/pilastra

Guarnição de vãos

Caixilharia

Grades/guardas

Varandas/balcão

Rebocos decorativos

Lanternim

Outros:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Elementos dissonantes

Ar condicionado

Cabos

Socos

Cantaria/guarnição de vãos

Caixilharias

Estores

Portadas

Outros ED:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fotografia

A photograph of a white building with a blue base and a dark doorway, with laundry hanging on a line in front of it.

Morada N° polícia

N° pisos

N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionalis/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☐
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☒

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☒
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☐
- Sem interesse arquitectónico ☒

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☒
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☒
- Socos ☒
- Cantaria/guarnição de vãos ☒
- Caixilharias ☒
- Estores ☒
- Portadas ☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 3 ao Bairro António Festas

Nº polícia

08/08A

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 3 ao Bairro António Festas

Nº polícia

10

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 3 ao Bairro António Festas

Nº polícia

12

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 3 ao Bairro António Festas

Nº polícia

14

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 3 ao Bairro António Festas

Nº polícia

09

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☒
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 3 ao Bairro António Festas

Nº polícia

13A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 3 ao Bairro António Festas

Nº polícia

15/17

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 3 ao Bairro António Festas

Nº polícia

19/21

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

02

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

2A/2B

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

04 - em obras

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☐

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☒
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

4A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

08

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

10

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

20

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

03

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

05

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia ☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades

Tradicional/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico ☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação ☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração ☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes ☒

Categoria de Protecção ☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis ☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

07/09

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

11

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

13/13A

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Antena parabólica

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

17

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia ☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades

Tradicional/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico ☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico ☒

Estado de conservação ☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração ☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes ☒

Categoria de Protecção ☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub ☒

Elementos Notáveis ☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

19

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

21

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☒

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua 1 ao Bairro António Festas

Nº polícia

22

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores


☐

Portadas

☒

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01+0

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Rua José Manoel do Monte

Nº polícia

5/5A/7

Nº pisos

03

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☒

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

toldos

Fotografia



Morada	Rua José Manoel do Monte	Nº polícia	11/13/15
Nº pisos	02	Nº Pisos admissíveis:	01

Tipologia ☒		Categoria de Protecção ☒	
Religioso ☐		Cat I-obras de restauro ☐	
Militar ☐		Cat II-obras de reabilitação ☐	
Habitação Popular ☒		Cat III-obras de renovação ☐	
Habitação Nobre ☐		Cat IV-obras de correcção/sub ☒	
Actividades Tradicionais/Garagem ☐			
Outras ☐		Elementos Notáveis ☐	
		Chaminé ☐	
Valor Arquitectónico ☒		Cunhal/pilastra ☐	
Edifício Notável ☐		Guarnição de vãos ☐	
Com Valor Arquitectónico ☐		Caixilharia ☐	
Com elementos notáveis ☐		Grades/guardas ☐	
Valor de Conjunto ☒		Varandas/balcão ☐	
Sem interesse arquitectónico ☐		Rebocos decorativos ☐	
		Lanternim ☐	
Estado de conservação ☒		Outros:	
Bom ☐			
Razoável ☒		Elementos dissonantes ☒	
Mau ☐		Ar condicionado ☐	
Ruína ☐		Cabos ☒	
		Socos ☐	
Grau de integração ☒		Cantaria/guarnição de vãos ☐	
Cércea consolidada ☐		Caixilharias ☒	
Fachada a Preservar ☐		Estores ☒	
Volumetria dissonante ☒		Portadas ☐	
Fachada c/ elementos dissonantes ☒		Outros ED:	

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☐
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☒
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☒
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub ☒

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☐
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☒
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☒
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☒
- Socos
- ☒
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada	Rua José Manoel do Monte	Nº polícia	20/20A
Nº pisos	01	Nº Pisos admissíveis:	

Tipologia ☒	Categoria de Protecção ☒
Religioso ☐ Militar ☐ Habitação Popular ☒ Habitação Nobre ☐ Actividades Tradicionais/Garagem ☐ Outras ☐	Cat I-obras de restauro ☐ Cat II-obras de reabilitação ☐ Cat III-obras de renovação ☐ Cat IV-obras de correcção/sub ☒
Valor Arquitectónico ☒	Elementos Notáveis ☐
Edifício Notável ☐ Com Valor Arquitectónico ☐ Com elementos notáveis ☐ Valor de Conjunto ☒ Sem interesse arquitectónico ☐	Chaminé ☐ Cunhal/pilastra ☐ Guarnição de vãos ☐ Caixilharia ☐ Grades/guardas ☐ Varandas/balcão ☐ Rebocos decorativos ☐ Lanternim ☐ Outros:
Estado de conservação ☒	Elementos dissonantes ☒
Bom ☒ Razoável ☐ Mau ☐ Ruína ☐	Ar condicionado ☐ Cabos ☒ Socos ☒ Cantaria/guarnição de vãos ☒ Caixilhariass ☐ Estores ☐ Portadas ☐ Outros ED:
Grau de integração ☒	
Cércea consolidada ☐ Fachada a Preservar ☐ Volumetria dissonante ☒ Fachada c/ elementos dissonantes ☒	

Fotografia



Morada

Travessa dos Valérios

Nº polícia

1A

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa dos Valérios

Nº polícia

03

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa dos Valérios

Nº polícia

05

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

toldos

Fotografia



Morada

Travessa dos Valérios

Nº polícia

07

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada	Travessa dos Valérios	Nº polícia	09/11/ 13
Nº pisos	02	Nº Pisos admissíveis:	02
Tipologia ☒		Categoria de Protecção ☒	
Religioso	☐	Cat I-obras de restauro	☐
Militar	☐	Cat II-obras de reabilitação	☐
Habitação Popular	☒	Cat III-obras de renovação	☐
Habitação Nobre	☐	Cat IV-obras de correcção/sub	☒
Actividades Tradicionais/Garagem	☐	Elementos Notáveis ☐	
Outras	☐	Chaminé	☐
Valor Arquitectónico ☒		Cunhal/pilastra	☐
Edifício Notável	☐	Guarnição de vãos	☐
Com Valor Arquitectónico	☐	Caixilharia	☐
Com elementos notáveis	☐	Grades/guardas	☐
Valor de Conjunto	☒	Varandas/balcão	☐
Sem interesse arquitectónico	☐	Rebocos decorativos	☐
Estado de conservação ☒		Lanternim	☐
Bom	☐	Outros:	
Razoável	☒	Elementos dissonantes ☒	
Mau	☐	Ar condicionado	☐
Ruína	☐	Cabos	☐
Grau de integração ☒		Socos	☐
Cércea consolidada	☒	Cantaria/guarnição de vãos	☐
Fachada a Preservar	☐	Caixilharias	☒
Volumetria dissonante	☐	Estores	☐
Fachada c/ elementos dissonantes	☒	Portadas	☐
		Outros ED:	publicidade e toldos

Fotografia



Morada

Travessa dos Valérios

Nº polícia

15/17

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa dos Valérios

Nº polícia

19/21

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa dos Valérios

Nº polícia

25 a 33

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☒

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa dos Valérios

Nº polícia

02

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Nº pisos

Nº Pisos admissíveis:

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

publicidade

Fotografia



Morada

Travessa dos Valérios

Nº polícia

08/10

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa dos Valérios

Nº polícia

12/14

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa dos Valérios

Nº polícia

16

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☒

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☒

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☒

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☒
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☒

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa dos Valérios

Nº polícia

20

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada	Travessa dos Valérios	Nº polícia	22-24
Nº pisos	02	Nº Pisos admissíveis:	02

Tipologia ☒ - Religioso ☐ - Militar ☐ - Habitação Popular ☐ - Habitação Nobre ☐ - Actividades Tradicionais/Garagem ☐ - Outras ☒	Categoria de Protecção ☒ - Cat I-obras de restauro ☐ - Cat II-obras de reabilitação ☐ - Cat III-obras de renovação ☐ - Cat IV-obras de correcção/sub ☒
Valor Arquitectónico ☒ - Edifício Notável ☐ - Com Valor Arquitectónico ☐ - Com elementos notáveis ☐ - Valor de Conjunto ☐ - Sem interesse arquitectónico ☒	Elementos Notáveis ☐ - Chaminé ☐ - Cunhal/pilastra ☐ - Guarnição de vãos ☐ - Caixilharia ☐ - Grades/guardas ☐ - Varandas/balcão ☐ - Rebocos decorativos ☐ - Lanternim ☐ - Outros:
Estado de conservação ☒ - Bom ☐ - Razoável ☐ - Mau ☐ - Ruína ☐	Elementos dissonantes ☒ - Ar condicionado ☐ - Cabos ☐ - Socos ☐ - Cantaria/guarnição de vãos ☒ - Caixilharias ☒ - Estores ☒ - Portadas ☐ - Outros ED:
Grau de integração ☒ - Cércea consolidada ☒ - Fachada a Preservar ☐ - Volumetria dissonante ☐ - Fachada c/ elementos dissonantes ☒	

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☒
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☐

Valor Arquitectónico

☒

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☒
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☒

- Bom
- ☒
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☒

- Cércea consolidada
- ☒
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☒

Categoria de Protecção

☒

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☒
- Caixilharias
- ☒
- Estores
- ☒
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa da Ponte

Nº polícia

01

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa da Ponte

Nº polícia

3

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa da Ponte

Nº polícia

5

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa da Ponte

Nº polícia

7

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa da Ponte

Nº polícia

9

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa da Ponte

Nº polícia

11

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
- Razoável ☒
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☐
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☒
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☐
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa da Ponte

Nº polícia

15

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☐

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☒

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa da Ponte

Nº polícia

02/04

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☒

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Publicidade

Fotografia



Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

- Religioso
- ☐
- Militar
- ☐
- Habitação Popular
- ☐
- Habitação Nobre
- ☐
- Actividades Tradicionais/Garagem
- ☐
- Outras
- ☒

Valor Arquitectónico

☐

- Edifício Notável
- ☐
- Com Valor Arquitectónico
- ☐
- Com elementos notáveis
- ☐
- Valor de Conjunto
- ☐
- Sem interesse arquitectónico
- ☐

Estado de conservação

☐

- Bom
- ☐
- Razoável
- ☐
- Mau
- ☐
- Ruína
- ☐

Grau de integração

☐

- Cércea consolidada
- ☐
- Fachada a Preservar
- ☐
- Volumetria dissonante
- ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes
- ☐

Categoria de Protecção

☐

- Cat I-obras de restauro
- ☐
- Cat II-obras de reabilitação
- ☐
- Cat III-obras de renovação
- ☐
- Cat IV-obras de correcção/sub
- ☐

Elementos Notáveis

☐

- Chaminé
- ☐
- Cunhal/pilastra
- ☐
- Guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharia
- ☐
- Grades/guardas
- ☐
- Varandas/balcão
- ☐
- Rebocos decorativos
- ☐
- Lanternim
- ☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

- Ar condicionado
- ☐
- Cabos
- ☐
- Socos
- ☐
- Cantaria/guarnição de vãos
- ☐
- Caixilharias
- ☐
- Estores
- ☐
- Portadas
- ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa da Ponte

Nº polícia

10

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☒

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☒

Portadas

☐

Outros ED:

toldos

Fotografia



Morada

Travessa da Ponte

Nº polícia

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☐

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☒

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☒

Razoável

☐

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☐

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☒

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☐

Cat IV-obras de correcção/sub

☒

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores


☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos

N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
- Militar ☐
- Habitação Popular ☒
- Habitação Nobre ☐
- Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
- Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
- Com Valor Arquitectónico ☐
- Com elementos notáveis ☐
- Valor de Conjunto ☒
- Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☒
- Razoável ☐
- Mau ☐
- Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
- Fachada a Preservar ☐
- Volumetria dissonante ☐
- Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
- Cat II-obras de reabilitação ☐
- Cat III-obras de renovação ☒
- Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
- Cunhal/pilastra ☐
- Guarnição de vãos ☐
- Caixilharia ☐
- Grades/guardas ☐
- Varandas/balcão ☐
- Rebocos decorativos ☐
- Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☒

- Ar condicionado ☐
- Cabos ☐
- Socos ☐
- Cantaria/guarnição de vãos ☐
- Caixilharias ☒
- Estores ☐
- Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa da Ponte

Nº polícia

14

Nº pisos

01

Nº Pisos admissíveis:

01

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☐

Sem interesse arquitectónico

☒

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☒

Mau

☐

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☒

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☒

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

toldos

Fotografia



Morada	Travessa da Ponte	Nº polícia	16/16A
Nº pisos	01	Nº Pisos admissíveis:	01

Tipologia	☒	Categoria de Protecção	☒
Religioso	☐	Cat I-obras de restauro	☐
Militar	☐	Cat II-obras de reabilitação	☐
Habitação Popular	☒	Cat III-obras de renovação	☒
Habitação Nobre	☐	Cat IV-obras de correcção/sub	☐
Actividades Tradicionais/Garagem	☐		
Outras	☐	Elementos Notáveis	☐

Valor Arquitectónico	☒	Chaminé	☐
Edifício Notável	☐	Cunhal/pilastra	☐
Com Valor Arquitectónico	☐	Guarnição de vãos	☐
Com elementos notáveis	☐	Caixilharia	☐
Valor de Conjunto	☐	Grades/guardas	☐
Sem interesse arquitectónico	☒	Varandas/balcão	☐
		Rebocos decorativos	☐
		Lanternim	☐
		Outros:	

Estado de conservação	☒	Elementos dissonantes	☒
Bom	☐	Ar condicionado	☐
Razoável	☒	Cabos	☐
Mau	☐	Socos	☐
Ruína	☐	Cantaria/guarnição de vãos	☐
		Caixilharias	☐
		Estores	☐
		Portadas	☐
		Outros ED:	toldos

Grau de integração	☒
Cércea consolidada	☒
Fachada a Preservar	☐
Volumetria dissonante	☐
Fachada c/ elementos dissonantes	☐

Fotografia



Morada N° polícia

N° pisos N° Pisos admissíveis:

Tipologia ☒

- Religioso ☐
Militar ☐
Habitação Popular ☒
Habitação Nobre ☐
Actividades
Tradicionais/Garagem ☐
Outras ☐

Valor Arquitectónico ☒

- Edifício Notável ☐
Com Valor Arquitectónico ☐
Com elementos notáveis ☐
Valor de Conjunto ☒
Sem interesse arquitectónico ☐

Estado de conservação ☒

- Bom ☐
Razoável ☐
Mau ☒
Ruína ☐

Grau de integração ☒

- Cércea consolidada ☒
Fachada a Preservar ☐
Volumetria dissonante ☐
Fachada c/ elementos dissonantes ☐

Categoria de Protecção ☒

- Cat I-obras de restauro ☐
Cat II-obras de reabilitação ☐
Cat III-obras de renovação ☒
Cat IV-obras de correcção/sub ☐

Elementos Notáveis ☐

- Chaminé ☐
Cunhal/pilastra ☐
Guarnição de vãos ☐
Caixilharia ☐
Grades/guardas ☐
Varandas/balcão ☐
Rebocos decorativos ☐
Lanternim ☐

Outros:

Elementos dissonantes ☐

- Ar condicionado ☐
Cabos ☐
Socos ☐
Cantaria/guarnição de vãos ☐
Caixilharias ☐
Estores ☐
Portadas ☐

Outros ED:

Fotografia



Morada

Travessa da Ponte

Nº polícia

20

Nº pisos

02

Nº Pisos admissíveis:

02

Tipologia

☒

Religioso

☐

Militar

☐

Habitação Popular

☒

Habitação Nobre

☐

Actividades Tradicionais/Garagem

☐

Outras

☐

Valor Arquitectónico

☒

Edifício Notável

☐

Com Valor Arquitectónico

☐

Com elementos notáveis

☐

Valor de Conjunto

☒

Sem interesse arquitectónico

☐

Estado de conservação

☒

Bom

☐

Razoável

☐

Mau

☒

Ruína

☐

Grau de integração

☒

Cércea consolidada

☒

Fachada a Preservar

☐

Volumetria dissonante

☐

Fachada c/ elementos dissonantes

☐

Categoria de Protecção

☒

Cat I-obras de restauro

☐

Cat II-obras de reabilitação

☐

Cat III-obras de renovação

☒

Cat IV-obras de correcção/sub

☐

Elementos Notáveis

☐

Chaminé

☐

Cunhal/pilastra

☐

Guarnição de vãos

☐

Caixilharia

☐

Grades/guardas

☐

Varandas/balcão

☐

Rebocos decorativos

☐

Lanternim

☐

Outros:

Elementos dissonantes

☐

Ar condicionado

☐

Cabos

☐

Socos

☐

Cantaria/guarnição de vãos

☐

Caixilharias

☐

Estores

☐

Portadas

☐

Outros ED:

Fotografia

